DEKRA Automotive Solutions

# Rapport d'évaluation

## Détails véhicule

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | VXKKAHPY2 S6035653 | Date d'immatriculation | 19/08/2025 | Couleur | Bleu Spektrum métallisé |
| Marque | OPEL | Immatriculation | HF-606-DN | Odometre | 16 043 km |
| Modèle | Grandland GS 1.2 Turbo Hybrid 145ch Automatique | Etat du véhicule | Inconnu | | |
| Pré-dommage | | Montant pré-dommage | - | Commentaires pré-dommage | |

## Détails d'évaluation

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parc | BTV CASTELNAU | | | | |











## Eléments amovibles

| | |
|---|---|
| Compresseur kit secours | ✔ |
| Recharge kit secours | ✔ |
| Plage arrière | ✔ |


## Documents techniques

| | |
|---|---|
| Porte documents | ✔ |
| Manuel d'utilisation | ✔ |
| Carnet de garantie | ✔ |
| Carnets de bord | ✖ |
| Double clefs | ✖ |

## Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.7 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 6.8 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 6.8 mm

## Dommages extérieurs

**3**



| | |
|---|---|
| Elément | Jante spéciale 19' |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

**4**

| | |
|---|---|
| Elément | Jante spéciale 19' |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

**5**

| | |
|---|---|
| Elément | Pare-choc complet |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

**6**

| | |
|---|---|
| Elément | Pare-choc complet |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

**7**



| | |
|---|---|
| Elément | Porte |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Enfoncement |
| Commentaires | - |

**8**



| | |
|---|---|
| Elément | Extension d'aile |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

## Dommages intérieurs

**1**

| | |
|---|---|
| Elément | Double clefs |
| Position | - |
| Dommages | Manquant |
| Commentaires | - |

**2**

| | |
|---|---|
| Elément | Carnets de bord |
| Position | - |
| Dommages | Manquant |
| Commentaires | - |

## Autres dommages

**9**

| | |
|---|---|
| Elément | Prise en charge |
| Position | - |
| Dommages | - |
| Commentaires | - |

## Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.7 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.8 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 6.8 Mm