

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	VOLVO XC60 T6 AWD Recharge R Design Geartronic Sports Utility Vehicle 5-türig 1969 ccm 341 PS / 251 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	R -VT 0139E	Fahrgestell-Nummer:	LYVUZH1UDNB017043
Vertrags-Nummer:	65739077	Erstzulassung:	12.05.2022
Internes KZ:	15018286	Kilometer-Stand:	130610
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**VOLVO XC60 T6 AWD Recharge R Design Geartronic Sports Utility Vehicle 5-türig 1969 ccm 341 PS / 251 KW Elektrisch 8-Gang**

Lackierung: Silver Dawn Metallic

Polsterung: Teil-Leder/Mesh-Textil Sportsitze AnthrazTelefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 60.462,18

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

21"-Leichtmetallräder 5-Doppelspeichen Sport-Design, Diamantschnitt/Hochglanzschwarz, 255/40 R21	0,00
Anhängerkupplung (semielektrisch)	932,77
Audiosystem High Performance Sound Pro by Harman Kardon	0,00
Connect Edition-Paket	1.605,04
Driver Assistance	0,00
Entfall der Motorbezeichnung	0,00
Erweitertes Luftqualitätssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5	0,00
Head-up-Display	1.000,00
Ladekabel Typ 2/Typ 2 (Mode 3)	0,00
Licht-Paket	0,00
Metallic Lackierung	0,00
Parkassistent-Paket	0,00
Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)	378,15
Silver Dawn Metallic	0,00
Sitzkomfort-Paket	0,00
Teil-Leder/Mesh-Textil Sportsitze Anthrazit - Innendesign:Anthrazit, Teppich: Anthrazit,Dachhimmel:	0,00
Xenium-Paket	756,30
Erstbereifung auf Konzernmarken Conti	0,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Erstbereifung auf Konzernmarken Conti	0,00
---------------------------------------	------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 65.134,44**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 77.509,98**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 77.509,98

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLVO XC60 T6 AWD Recharge R Design Geartronic Sports Utility Vehicle5-türig 1969 ccm 341 PS / 251 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	251 / 341	Hubraum:	1969
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	45
durchschn. Verbrauch/100 Km:	2,0000	Tankinhalt:	71
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,900
Leergewicht (kg):	2169	zul. Gewicht (kg):	2660

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 65739077
Amtliches Kennzeichen: R -VT 0139E
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO XC60 T6 AWD Recharge R Design Geartronic Sports Utility Vehicle5-türig 1969 ccm 341 PS / 251 KW Elektrisch
8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
04.10.2024	9059903651	Eigenverschulden	Stossstange vorne Fahrerseite Kratzer > 10 cm oberflächlich	Ja	Nein
16.05.2024	9059888671	Panne		Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 65739077
Amtliches Kennzeichen: R -VT 0139E
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO XC60 T6 AWD Recharge R Design Geartronic Sports Utility Vehicle 5-türig 1969 ccm 341 PS / 251 KW Elektrisch
8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
06.07.2023	34344	Inspektion und Wartung
24.06.2024	64920	Inspektion und Wartung
24.06.2024	64920	Bremsflüssigkeitswechsel
14.07.2025	98157	TÜV/AU (MwSt-frei)
14.07.2025	98157	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
14.07.2025	98157	Inspektion und Wartung
07.07.2026	127902	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	R-VT 139E
Berichtsnummer :	0000000931077-DE968		
Referenznummer:	31208618		

Fahrzeugdaten

Volvo XC60 (03.2017->) R Design Recharge Plug-In Hybrid AWD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	LYVUZH1UDNB017043	Laufleistung abgelesen:	130610 km
Erstzulassung / Baujahr:	12.05.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	10.07.2026 15:17 93059 Regensburg
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1969 ccm / 186 kW (253 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	SILVER DAWN / Metallic
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2027 / 07.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	127902 / 26.06.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
2. Achse - links / Zust.		/// 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 3 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 3 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/-/- 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/-/- 6 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/-/- 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/-/- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• 3. Bremsleuchte • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Ambiente-Beleuchtungen • Anti-Blockier-System (ABS) • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Außenspiegel Weitwinkel • Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Dachhimmel Anthrazit • Digital-Paket • Einparkhilfe hinten (mit Bremsfunktion) • Elektromotor 107 kW (Hybridantrieb) • Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten • Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA) • Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)	• Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung • Antriebsart: Allradantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel schwarz, hochglänzend • Außentemperaturanzeige • Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch • Bordcomputer • Dachreling schwarz, hochglänzend • Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage • Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring • Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance • Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC) • Fahrassistenz-System: Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Heckscheibe heizbar • Hybrid 293 kW (Motor 2,0 Ltr. - 186 kW) • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Keyless Drive • Klimaautomatik 2-Zonen • Kopf-Airbag-System • Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2) • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege) • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • LM-Felgen • Make-up-Spiegel beleuchtet • Modellpflege • Nebelschlussleuchte • Radstand 2865 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehnen klappbar • Scheinwerfer LED • Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) • Sensor Scheibenbeschlagenerkennung • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitze vorn höhenverstellbar • Sport-Pedalerie • Start/Stop-Anlage • Subwoofer • Taschenhaken im Gepäckraum • Volvo on Call • Wegfahrsperre • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection • Fensterzierleisten schwarz glänzend • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen) • Heckspoiler • Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound • Karosserie: 5-türig • Keyless-Start • Knieairbag Fahrerseite • Kopfstützen hinten elektr. umklappbar • Ladekantenschutz (Aluminium) • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar • Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP) • Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter • Motorsound-System (Audible Vehicle Alert System, AVAS) • Parkbremse elektrisch • Reifen-Reparaturset • Rücksitz gezüchtet • Scheibenwischer mit Regensensor • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) • Seitenairbag vorn • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) • Sitze vorn neigungsverstellbar • Sportsitze Teilleder / Mesh-Textil • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • USB-Anschlüsse (2) im Fond • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten • Winter-Paket |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ausstattungs-Paket: Nissan Connect • Anhängerkupplung semi-elektrisch • Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming • LM-Felgen 8,5x21 (5-Doppelspeichen Sport-Design, Diamantschnitt / schwarz) • Kraftstofftank: 71 Ltr. • Metallic-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • Xenium-Paket • Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt • Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound Pro (Harman-Kardon) • Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (8,0 m) • Head-up-Display • Fahrassistenz-System: Abstandswarner |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Fahrzeug bei Abholung in dunkler Umgebung. Kostenerweiterung durch verdeckte Schäden möglich. Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 30.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
4.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Lackieren
5.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
6.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
7.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
8.	Mittelkonsole Innenraum vorne mitte	Verschmutzt	Aufbereiten / Polieren
9.	Servicehistorie nicht gepflegt - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



3. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren



5. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



7. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



8. Mittelkonsole Innenraum vorne mitte
Verschmutzt - Aufbereiten / Polieren

