



Opel VIVARO 2.0 CDTI L3 Edition, Imperiaal, mei-21, 124.809 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	VXEVFAHKKM7817676
Eerste toelating	10-05-2021
Eerste afgifte NL	10-05-2021
Europese typegoedkeuring	e2*2007/46*0533*15
Afgelezen tellerstand	124.809 km
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Nee
Brandstof	Diesel
Cil / Motorinhoud	4 / 1997
Gewicht	1635 kg
Deuren	5
Vermogen	90 kW
Emissiecode / Energielabel	6
Wielbasis	328
Laadruimte	
Laadvermogen	1465
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	
Actierradius	
Accu gezondheid	
Opladkabels Type	
AC/DC	
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Grijs kent.)
Kleur	Wit
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease

Op voertuig aanwezige accessoires

 Achteruitrijcamera	 Elektrische ramen voor	 Schuifdeur links
 Airconditioning handbediend	 Half lederen bekleding	 Schuifdeur rechts
 Apple Carpl./Android Auto	 Imperial	 Stuurbekrachtiging
 Audio installatie	 Lat om lat betimmering / zijbeplating	 Trekhaak
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Navigatie	 Tussenwand met ruit
 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Parkeersensoren voor en achter	 Vloerplaat
 Cruisecontrol	 Regensensor	



Opmerkingen


Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	10-05-2027	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot	94.613 km	Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig










Technische staat

	Groep	Constatering	Opmerkingen
	Uitrusting	Parkeersensor(en) functioneert niet	
Opmerkingen			
Geen opmerkingen			

Banden

Velggrootte	17"	Type	Profiel diepte
Wiel	Merk		
Linker voorwiel	Michelin	All Season band	6 mm
Rechter voorwiel	Michelin	All Season band	6 mm
Linker achterwiel	Michelin	All Season band	7 mm
Rechter achterwiel	Michelin	All Season band	7 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
2 	Interieur	laadruimte beschadigd
3 	Voorbumper	deuk(en) bumper
	Mistlamp(en)	onderdeel vervangen, bevestiging kapot.
4 	Voorbumper	Anders nl, bevestiging parkeersensor kapot.
5 	Rechter achterscherm	deukje(s)
6 	Laaddeur / Achterklep	lakonthechting
7 	Linker voorscherm	krasdeuk

Opmerkingen

Geen opmerkingen

Aanbieder