

## Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Caddy Nfz Kasten Trendline BMT


Auftr.-Nr: nicht vorhanden  
VIN: WV1ZZZ2KZKX125721  
Kilometerstand: 146.751 km  
Erstzulassung: 08.07.2019  
Anzahl Halter lt. Kunde: 1  
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1




Ansicht vorne links



Ansicht vorne rechts



Ansicht hinten rechts



Ansicht hinten links






Typenschild mit VIN



Tachoeinheit/KM-Stand



Navigation



Servicehistorie



Bordunterlagen



Innenraum vorne





Motorraum



Laderaum heckseitig



Laderaum rechtsseitig



VL



VR



HR



HL



|               |                                                         |                                     |                                                              |                        |                                     |                                                 |                         |                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Fahrzeugdaten | Hersteller<br>Volkswagen                                |                                     | Typ<br>Caddy Nfz Kasten Trendline ..                         |                        |                                     | Modell<br>2.0 TDI BMT EU6, Trendline, 2015 - .. |                         |                                                |
|               | VIN<br>WV1ZZZ2KZKX125721                                |                                     | Aufbau<br>Kastenwagen                                        |                        |                                     | Anzahl Türen<br>4                               | Kraftstoff<br>Diesel    | KBA-Schlüssel<br>0603/BXG                      |
|               |                                                         | Erstzulassung<br>08.07.2019         | Halter lt. Zulbesch. II<br>1                                 | Halter lt. Kunde<br>1  | Leistung (kW)<br>75 kW              | Anzahl Zylinder<br>4                            | Hubraum (ccm)<br>1968   | HU<br>07/27                                    |
|               | Batteriezustand (SoH %)<br>0,00 %                       |                                     | Ladestand (SoC %)<br>0,00 %                                  |                        |                                     | Energieeffizienzklasse<br>keine Angabe          |                         | CO <sub>2</sub> -Emission (g/km)<br>128 (NEFZ) |
|               | Gesamtfahrh. lt. Halter<br>146.751 km                   |                                     | Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler<br>146.751 km                     |                        | max. km-Stand bei Übergabe<br>k. A. | Raucherfahrzeug<br>nein                         | letzter KD am<br>05/26  | Letzter KD (km)<br>142.003 k..                 |
|               | Farbe<br>Starlight Blue Metallic                        |                                     |                                                              | Lackierung<br>metallic |                                     | Reimport<br>nein                                | nächster KD am<br>k. A. | nächster KD (km)<br>26.000 km                  |
|               | Scheckheft<br>Digital - vollständig (Vertragswerkstatt) |                                     | Scheckheft Bemerkung<br>digitaler Service-Ausdruck vorhanden |                        |                                     |                                                 |                         |                                                |
|               | Polster<br>Sitzbezüge in Stoff, De..                    |                                     | Polsterfarbe<br>Titanschwarz                                 |                        | Getriebe<br>Getriebe 6-Gang - Dop.. |                                                 | Schadstoffk.<br>Euro 6  |                                                |
|               | Ehemalige Nutzung<br>Unbekannt                          |                                     | Eigentum des Kunden<br>ja                                    |                        |                                     |                                                 |                         |                                                |
|               | Sonstiges                                               | Zahnriemen gewechselt: keine Angabe |                                                              |                        | Dieselpartikelfilter vorhanden: ja  |                                                 | Chiptuning: nein        |                                                |

| Ausstattung | Serienausstattung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 3. Bremsleuchte<br>Anti-Blockier-System (ABS)<br>Außenspiegel asphärisch, links<br>Außenspiegel lackiert<br>BlueMotion Technology<br>Dachhimmel Komfort vorn<br>Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)<br>Fensterheber elektrisch vorn<br>Handschuhfach abschließbar und beleuchtet<br>Karosserie/Aufbau: Kasten<br>Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..<br>Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)<br>Rußpartikelfilter<br>Schubblade / Ablenkefach unter Sitze vorn<br>Seitenschutzleisten<br>Sitz vorn links höhenverstellbar<br>Stahlfelgen 6x15<br>Trendline<br>Wärmeschutzverglasung grün getönt<br>Zentralverriegelung mit Fernbedienung | Airbag Beifahrerseite<br>Antriebs-Schlupfregelung (ASR)<br>Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar<br>Außenspiegel, Ausführung: NFZ<br>Bodenbelag vorn (Teppich)<br>Dachreling/Dachträger Vorbereitung<br>Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent<br>Frontscheibe Verbundglas getönt<br>Innenleuchten im Fahrerhaus: LED<br>Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten<br>LKW-Zulassung<br>Nutzlast Standard<br>Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6<br>SCR-System (AdBlue-Technologie)<br>Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotr..<br>Sitz vorn rechts<br>Start/Stop-Anlage<br>Türgriffe außen Wagenfarbe<br>Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | Airbag Fahrerseite<br>Antriebsart: Frontantrieb<br>Außenspiegel konvex, rechts<br>Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology<br>Bremsassistent<br>Elektron. Differentialsperre (EDS)<br>Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..<br>Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..<br>Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter<br>Lendenwirbelstütze Sitz vorn links<br>Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI<br>Radstand 2682 mm<br>Schiebetür rechts<br>Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit<br>Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen..<br>Sitzbezug / Polsterung: Stoff<br>Tagfahrlicht LED<br>Verbandkasten und Warndreieck<br>Wegfahrsperre (elektronisch) |
|             | Sonderausstattung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht<br>Einparkhilfe hinten<br>Funkschlüssel (2) klappbar<br>Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und ..<br>Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli..<br>Scheibenwaschdüsen heizbar<br>Verglasung hinten mit Sonnenschutzfolie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum Universal-B..<br>Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelun..<br>Heckscheibe heizbar<br>Lenkrad (Leder) mit Multifunktion<br>Raucher-Paket<br>Sitzheizung vorn<br>Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe e..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cool & Find Paket<br>Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..<br>Laderaumtrennwand hoch, mit Fenster<br>Metallic-Lackierung<br>Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)<br>Verglasung hinten abgedunkelt (Folie, 54 %)<br>Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                |                                                                                                                       |                |                    |           |                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|----------------|
| Vorschäden     | <b>Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerber geprüft.):</b>                                            |                |                    |           |                |
|                | Tauschaggregat                                                                                                        | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
|                | nein                                                                                                                  | ja             | nein               | nein      | 2.434,14 €     |
|                | (U) Nachlackierung -> Seitenwand links: Instandsetzungslackierung (2.434,14 €)                                        |                |                    |           |                |
| Unfallfreiheit | <b>Vorschäden lt. Bewerber:</b>                                                                                       |                |                    |           |                |
|                | Tauschaggregat                                                                                                        | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
|                | -                                                                                                                     | -              | -                  | -         | 0,00 €         |
|                | Unfallfrei = nein                                                                                                     |                |                    |           |                |
|                | reparierte Unfallschäden: 1<br>(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem <b>(U)</b> gekennzeichnet) |                |                    |           |                |



|                  |                                                                               |                       |                       |                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Reifen u. Felgen | Reifenart (montiert)                                                          |                       | Felgenbeschreibung    |                   |
|                  | Sommerreifen (Original-Felgen)                                                |                       | k. A.                 |                   |
|                  | Reifen vorne                                                                  | VL                    | VR                    |                   |
|                  | 195/65 R15 91H                                                                | 5,00 mm (Continental) | 5,00 mm (Continental) |                   |
|                  | Reifen hinten                                                                 | HL                    | HR                    |                   |
|                  | 195/65 R15 91T                                                                | 5,00 mm (Hankook)     | 5,00 mm (Hankook)     |                   |
|                  | Zweiter Reifensatz                                                            |                       | Felgenbeschreibung    |                   |
|                  | k. A.                                                                         |                       | k. A.                 |                   |
|                  | Reifen vorne                                                                  | VL                    | VR                    |                   |
|                  | k. A.                                                                         | k. A. (k. A.)         | k. A. (k. A.)         |                   |
|                  | Reifen hinten                                                                 | HL                    | HR                    |                   |
|                  | k. A.                                                                         | k. A. (k. A.)         | k. A. (k. A.)         |                   |
|                  | Bemerkung                                                                     |                       |                       | Ausstattung ER    |
|                  | Empfehlung:, Die Reifen der Hinterachse sollten aufgrund des Alters (1819) .. |                       |                       | Vollrad (8,00 mm) |

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers

**Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass**

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt
- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

**Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen**

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung

| Der Fahrzeugeigentümer übergibt:                      |   |                                  |   |
|-------------------------------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Zulassungsbescheinigung Teil I                        | X | Zulassungsbescheinigung Teil II  |   |
| Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig           |   |                                  | X |
| COC-Papiere                                           |   | Kundendienstcheckheft            | X |
| Verbandskasten                                        | X | Werkzeug                         | X |
| Warndreieck                                           | X | HU-Bescheinigung                 | X |
| Felgenschlösser                                       |   | Navigations-Datenträger (1 fach) | X |
| Windschott                                            |   | Kundenrechnung                   |   |
| Reparaturnachweis                                     |   | Schlüssel Anhängerkupplung       |   |
| Fernbedienung / Schlüssel Standheizung                |   |                                  |   |
| Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt |   |                                  |   |
| Zweiter Radsatz                                       |   |                                  |   |

Wichtige Eckdaten

| Vorschäden | Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):            |                |                    |           |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|----------------|
|            | Tauschaggregat                                                                 | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
|            | nein                                                                           | ja             | nein               | nein      | 2.434,14 €     |
|            | (U) Nachlackierung -> Seitenwand links: Instandsetzungslackierung (2.434,14 €) |                |                    |           |                |
| weitere    | Vorschäden lt. Bewerter:                                                       |                |                    |           |                |
|            | Tauschaggregat                                                                 | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
|            | -                                                                              | -              | -                  | -         | 0,00 €         |
|            | Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer<br>146.751 km                                |                |                    |           |                |

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.


Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

## Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Caddy Nfz Kasten Trendline BMT


Auftr.-Nr: nicht vorhanden  
VIN: WV1ZZZ2KZKX125721  
Kilometerstand: 146.751 km  
Erstzulassung: 08.07.2019  
Anzahl Halter lt. Kunde: 1  
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Lackzustand - Aufkleber/Beschriftung - entfernen



Lackzustand - Aufkleber/Beschriftung - entfernen



Lackzustand - Aufkleber/Beschriftung - entfernen



Lackzustand - Aufkleber/Beschriftung - entfernen





Laderaumeinbauten Rückbau/Demontage



Laderaumeinbauten Rückbau/Demontage



Laderaumeinbauten Rückbau/Demontage