

## Skoda ENYAQ iV BEV 180pk 58kWh IV 60 Comfort Sport Plus, jul-21



|                               |                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chassisnummer                 | TMBJB7NY1NF009817                                                                              |
| Eerste toelating              | 29-07-2021                                                                                     |
| Eerste afgifte NL             | 29-07-2021                                                                                     |
| Europese typegoedkeuring      | e8*2007/46*0416*04                                                                             |
| Afgelezen tellerstand         | 206.881 km  |
| Verklaarbaarheid tellerstand: | Logisch (NAP)                                                                                  |
| Automaat                      | Ja                                                                                             |
| Brandstof                     | BEV Elektrisch                                                                                 |
| Cil / Motorinhoud             |                                                                                                |
| Gewicht                       | 1892 kg                                                                                        |
| Deuren                        | 5                                                                                              |
| Vermogen                      | 132 kW                                                                                         |
| Emissiecode / Energielabel    | Z                                                                                              |
| Wielbasis                     | 277                                                                                            |
| Laadruimte                    |                                                                                                |
| Laadvermogen                  |                                                                                                |
| Bijzonderheden RDW            |                                                                                                |
| Accucapaciteit                | 58 kWh                                                                                         |
| Actieradius                   | 390 km                                                                                         |
| Accu gezondheid               |                                                                                                |

|                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| Oplaadkabels Type    | AC/DC | ACDC      |
| Accu koop/huur       |       | Onbekend  |
| Kleur                |       | Blauw     |
| Land van registratie |       | Nederland |
| Herkomst             |       | Lease     |

#### Op voertuig aanwezige accessoires

|                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Achteruitrijcamera                       |  Cruisecontrol                    |  Navigatie                      |
|  Anti blokkeer systeem                    |  Elektrisch Stability Program     |  Parkeersensoren achter         |
|  Automatische airconditioning ECC         |  Elektrische ramen voor           |  Parkeersensoren voor en achter |
|  Automatisch dimmende binnenspiegel       |  Elektrische ramen voor en achter |  Startonderbreking              |
|  Bluetooth telefoonvoorbereiding          |  LED verlichting                  |  Verwarmde voorstoelen          |
|  Centrale vergrendeling afstandsbediening |  Lichtmetalen velgen              |                                                                                                                    |

#### Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• AEB</li> <li>• Apple Carpl./Android Auto</li> <li>• Armsteun achter</li> <li>• Armsteun voor</li> <li>• Band.sp.contr.syst.</li> <li>• Bestuurdersairbag</li> <li>• Bluetooth telefoonvoorb.</li> <li>• Buitensp. elektr. + verw.</li> <li>• Buitensp. met verlichting</li> <li>• Connected services</li> <li>• Cruise control</li> <li>• DAB radio</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dakrails</li> <li>• Dimlichten aut.</li> <li>• ESP</li> <li>• Forward Collision Warning</li> <li>• Hoofd airbag(s) a.</li> <li>• Hoofd airbag(s) v.</li> <li>• In delen neerkl. achterb.</li> <li>• Keyless start</li> <li>• LED achterlichten</li> <li>• LED koplampen</li> <li>• Lendesteunen (verstelb.)</li> <li>• Lichtmetalen velgen 19"</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Multifunctioneel stuur</li> <li>• Multimedia-voorbereiding</li> <li>• Oplaadmogelijkheid</li> <li>• Passagiersairbag</li> <li>• Rijstrooksensoren met corr.</li> <li>• Spraakbediening</li> <li>• Stoel best. hoogte verst.</li> <li>• Stoel pass. hoogte verst.</li> <li>• Stof/kunstlederen bekl.</li> <li>• Voll. dig. instr. paneel</li> <li>• Zij airbag(s) v.</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



#### Staat van het voertuig


|                    |               |                   |                     |                                   |               |
|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| APK vervaldatum    | 29-07-2027    | Distr. vervangen: |                     | Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins) | Niet aanwezig |
| Onderhoudshistorie | Niet aanwezig | Aantal sleutels   | 2                   | Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins) | Niet aanwezig |
| Ingevuld tot       |               | Navigatie Medium  | Niet aanwezig       | Laadkabel tbv stopcontact         | Niet aanwezig |
| CVO/COC            | Niet aanwezig | Voertuig locatie  | Op locatie Eigenaar | Wielsloten                        | Niet aanwezig |



## Banden

|                    |         |           |                |
|--------------------|---------|-----------|----------------|
| Velg grootte       | 19"     |           |                |
| Wiel               | Merk    | Type      | Profiel diepte |
| Linker voorwiel    | Pirelli | Zomerband | 8 mm           |
| Rechter voorwiel   | Pirelli | Zomerband | 5 mm           |
| Linker achterwiel  | Pirelli | Zomerband | 3 mm           |
| Rechter achterwiel | Pirelli | Zomerband | 4 mm           |
| Reservewiel        | n/a     | n/a       | n/a            |
| Staat reservewiel  |         |           |                |

## Carrosserie inspectie

| Incident                | Deel                                                                                | Constatering                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Niet acceptabele schade |                                                                                     |                                                          |
| 1                       |    | Bekl zitting v l<br><br>versleten                        |
| 2                       |   | Interieur<br><br>rooklucht, Geur zeer merkbaar aanwezig. |
| 3                       |  | Linker voorportier<br><br>ontzet, naar binnen gevouwen.  |
| 4                       |  | Deur v l sierlijst<br><br>kras(sen)                      |
| 5                       |  | Linker achterportier<br><br>kras(sen)                    |
| 6                       |  | Voorbumper<br><br>kras(sen)                              |
| 7                       |  | Rechter achterscherm<br><br>kras(sen)                    |

8            Rechter achterportier      deuk(en)

9            Achterbumper      kras(sen)



Bumper a bekleding      kras(sen)