




# Tesla MODEL Y RWD 58 kWh, SoH 92.8%, Trekhaak, jun-23, 102.702 km



## Memo/Aantekening



Chassisnummer	LRWYGCF58PC882226
Eerste toelating	09-06-2023
Eerste afgifte NL	09-06-2023
Europese typegoedkeuring	e4*2007/46*1293*29
Afgelezen tellerstand	102.702 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	1884 kg
Deuren	5
Vermogen	175 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	289
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	60 kWh
Actieradius	455 km
Accu gezondheid	93 %
Opladkabels Type	2
AC/DC	ACDC
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Blauw
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease
Indicatieve catalogusprijs	€50.890

Op voertuig aanwezige accessoires

	Achterklep elektrisch bediend		Elektrisch verstelbare stoelen		Regensensor
	Achteruitrijcamera		LED verlichting		Stuurbekrachtiging
	Adaptieve cruisecontrol		Lederen bekleding		Trekhaak afneembaar
	Audio installatie		Lichtmetalen velgen		Verstelbare lendesteun
	Automatische airconditioning ECC		Metallic lak		Verwarmde achterbank
	Bluetooth telefoonvoorbereiding		Navigatie		Verwarmde voorstoelen
	Centrale deurvergrendeling		Panoramadak		Warmtepomp
	Elektrische ramen voor en achter		Parkeersensoren voor en achter		



#### Opmerkingen

Geen opmerkingen

#### Staat van het voertuig

APK vervaldatum	<b>09-06-2027</b>	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	<b>Aanwezig</b>
Onderhoudshistorie	<b>Niet aanwezig</b>	Aantal sleutels	<b>2</b>	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	<b>Niet aanwezig</b>
Ingevuld tot		Navigatie Medium	<b>Niet aanwezig</b>	Laadkabel tbv stopcontact	<b>Aanwezig</b>
CVO/COC	<b>Niet aanwezig</b>	Voertuig locatie	<b>Op locatie Eigenaar</b>	Wielsloten	<b>Niet aanwezig</b>



#### Technische staat

	Groep	Constatering	Opmerkingen
	Uitrusting	Multimedia functioneert niet	2de scherm werkt niet.

#### Opmerkingen

Geen opmerkingen

#### Banden

	20"	Type	Profiel diepte
Velggrootte	<b>20"</b>		
Wiel	Merk		
Linker voorwiel	<b>Pirelli</b>	<b>Winterband</b>	<b>6 mm</b>
Rechter voorwiel	<b>Pirelli</b>	<b>Winterband</b>	<b>6 mm</b>
Linker achterwiel	<b>Pirelli</b>	<b>Winterband</b>	<b>5 mm</b>

Rechter achterwiel	Pirelli	Winterband	5 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

### Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
2	 Rechter voorstoel	kras(sen) bekleding
3	 Linker voorstoel	kras(sen) bekleding
4	 Interieur	diverse schade (zie foto) , krassen kunststof panelen
5	 Motorkap	krasdeuk
6	 Motorkap	steenslag
7	 Voorbumper	barst in kunststof
8	 Rechter voorportier	kras(sen)
9	 Rechter achterportier	Anders nl, steenslag.
	 Linker achterportier	Anders nl, steenslag.
10	 Achterbumper	deuk(en) bumper
11	 Kofferdeksel	krasdeuk
12	 Linker achterscherm	kras(sen)
13	 Linker voorportier	deuk(en)
14	 Velg linksvoor	geschaafd

15	Velg rechtsvoor	geschaafd
16	Velg rechtsachter	geschaafd
17	Velg linksachter	geschaafd
18	Rechter C stijl	krasdeuk

**Opmerkingen**

Geen opmerkingen

**Documenten**

Tijd	Bestand	Omschrijving	Type	Weergave
12-jun-2026 14:28				

**Aanbieder**