

**Resumen del
vehículo**

Matrícula: 6068MCC
Marca / Renault /
Modelo: CAP

| Fecha | KMs | Intervención | Piezas | Taller |
|------------|-------|---------------|----------|--------------------------------------|
| 07/06/2024 | 60043 | MANTENIMIENTO | Revisión | CAETANO FORMULA GALICIA S.L.U |
| 11/10/2023 | 30752 | MANTENIMIENTO | Revisión | TALLERES LUIS TRIGO, S.L. ((REN)) |



RENAULT Captur Híbrido Enchufable

| | |
|--------------------------|-------------------|
| VIN | VF1RJB00169698699 |
| Primera matriculación | 4/11/2022 |
| Kilometraje del vehículo | 126.576 km |

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

| | | | |
|------------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Fecha de la inspección | 13/5/2026 17:15:34 | Descripción de la dirección de inspección | Hartmann, Culleredo (GALICIA) |
|------------------------|--------------------|---|-------------------------------|

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

| | | | |
|--------|---------------------------|-----------------------|------------|
| Marca | RENAULT | Primera matriculación | 4/11/2022 |
| Modelo | Captur Híbrido Enchufable | Tipo de carrocería | Todocamino |
| VIN | VF1RJB00169698699 | Tipo de combustible | Híbrido |

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

| | | | |
|-------------------------|----|--------------------------------|---------------------------------|
| Núm llaves | 2 | Documento de matriculación | No |
| Ficha Técnica | No | Tipo de libro de mantenimiento | Falta el libro de mantenimiento |
| Manual de instrucciones | Sí | | |

ACCESORIOS

| | | | |
|----------------|----|--|---|
| Cable de carga | Sí | Número de cables de carga (carga rápida) | 1 |
|----------------|----|--|---|

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

| Ubicación | Posición | Banda de rodadura | Fabricante | Dimensiones | Temporada de neumáticos | Tipo de llantas | Neumáticos Runflat |
|-----------|-----------|-------------------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| Delantera | Izquierda | 6,0 mm | Goodyear | 215/60 R 17 96 H | Verano | Acero | No aplica |
| Delantera | Derecha | 6,0 mm | Goodyear | 215/60 R 17 96 H | Verano | Acero | No aplica |
| Trasera | Izquierda | 5,0 mm | Bridgestone | 215/60 R 17 96 H | Verano | Acero | No aplica |
| Trasera | Derecha | 4,5 mm | Bridgestone | 215/60 R 17 96 H | Verano | Acero | No aplica |

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

| | |
|--------------------|-----------|
| Tipo | Encendido |
| Modo de reparación | Control |

Exterior



2 | Caja Retrov Ext DR

| | |
|--------------------|-----------|
| Tipo | Rayado |
| Modo de reparación | Aceptable |



3 | Tapacubos Rueda Del DR

| | |
|--------------------|-----------|
| Tipo | Rayado |
| Modo de reparación | Aceptable |

Fotos comerciales

