

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare
Hybridelektrofahrzeuge
Stromverbrauch (gewichtet,
kombiniert):
Elektrische Reichweite:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e2 29
3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-
Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ
Benzin / Diesel
Gas
Andere (siehe 26.)

3.2.2. Einsparungen durch WLTP
Benzin / Diesel
Gas
Andere (siehe 26.)

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Werte	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	185	7.1
Mittel	152	5.8
Hoch	145	5.5
Hochstwert	188	7.2
Kombiniert	167	6.4
Gewichtet, kombiniert	-	-
Gas	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU)
2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge
Stromverbrauch
Elektrische Reichweite
Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge
Stromverbrauch (ECAC,
weighted)
Elektrische Reichweite (EAER)
Elektrische Reichweite innerorts
(EAER city)

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer
Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Zusätzliche Reifen-Feigenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)

zu Nr. 5: ww. 4959;
zu Nr. 7: ww. 1940;
zu Nr. 35: 215/65 R16C 106T auf 7.00JX16/
ET46;
zu Nr. 41: ww. 4/1.2.1 // 4/2.1.1 //
5/2.2.1 // 5/1.2.2 // 5/2.1.2 // 6/2.2.2;
Die Verwendung der optionalen Reifen
kann zu Abweichungen von den offiziellen
Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-
Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0009YZ46
Haendler Code DE1165
B/E
Motorkennzeichnung 10Q4EW00
Motorseriennummer 53247
KFZ-Brief wurde erstellt

046CC0133874



www.PS-Team.de



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VXEVAHYHVMNZ054576

Der Landrat
des Main-Taunus-Kreises
im Auftrag

MTU-R 8874

GN 176367

01 SEP. 2022

Der Unterzeichner Yannik Bourven bestätigt hiernit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**

0.2. Typ: **V**
Variante: **A**

Version: **YHVM-P2S10L**

0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **VIVARO / ZAFIRA LIFE**

0.2.3. Kennung: **IP-YHV__ML6_7128-VF3-0**

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-YHV__ML6_7128-VF3-0**

0.2.3.2. Kennung der ACT-Familie: **AFYHV__7102-VF3-0**

0.2.3.3. Kennung der PEKS-Familie: **2-VF3-0Q**

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: **RL__MPZCML6_7020-VF3-0**

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-familie: **PR-YHV__0105-VF3-0**

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: **PR-YHV__0105-VF3-0**

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: **M1**

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: **Automobiles PEUGEOT**
2-10 Boulevard de l'Europe
78300 POISSY

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: **an der rechten B-Säule, geklebt**

0.10. Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **im Motorraum hinten**

0.11. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **VXEVAVHVMN2054576**
Produktionsdatum des Fahrzeugs: **06.07.2022**

mit dem in der am **07.01.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0532*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris
03.08.2022
Ort
Datum

Manager
Vehicle
Certification
Unterschrift
Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
2. Anzahl der Räder: **4**
3. Antriebssachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): **1: Achse 1 nicht automatisiert**

3.1. Spezifiziere wie das Fahrzeug ist: **3275 mm**

4. Radstand: **3275 mm**

4.1. Achsabstände: **3275 mm**

5. Länge: **4956 mm**

6. Breite: **1920 mm**

7. Höhe: **1881 mm**

13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1734 kg**

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1898 kg**

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse: **2760 kg**

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: **1500 kg**

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: **1500 kg**

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines: **4160 kg**

18.1. Deichselanhängers: **1400 kg**

18.3. Zentralachsanhängers: **750 kg**

18.4. ungebremsten Anhängers: **84 kg**

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **84 kg**

20. Hersteller der Antriebsmaschine: **PSA**

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: **YH01**

22. Arbeitsverfahren: **Selbstzündung / 4-takt**

23. Reiner Elektroantrieb: **nein**

23.1. Hybrid-(Elektro)-Fahrzeug: **4; in Reihe**

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **4; in Reihe**

25. Hubraum: **1499 cm³**

26. Kraftstoff: **Diesel**

26.1. Einstoff: **80.00 kW bei: 3500 min⁻¹**

27. Höchstleistung: **88.00 kW bei: 3500 min⁻¹**

27.1. (Verbrennungsmotor): **Höchste Nennleistung: - kW (Elektromotor)**

27.3. (Verbrennungsmotor): **Höchste 30-Minuten-Leistung: - kW (Elektromotor)**

27.4. Höchstleistung: **88.00 kW bei: 3500 min⁻¹**

28. Getriebe (Typ): **handgeschaltet**

28.1. Übersetzungsverhältnisse: **1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang**

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang

0.2683 0.5122 0.8378 1.1892 1.4848

6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang

1.8065 - - - -

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **0.2239**

28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes: **1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang**

0.0601 0.1147 0.1876 0.2662 0.3324

6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang

0.4044 - - - -

29. Höchstgeschwindigkeit: **160 km/h**

30. Sprunweite: **1630 mm**

1. 1630 mm

2. 1618 mm

35. Reifen/Radkombination: **C2 B**

Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

1: 215/65 R16C 106T 7Jx16 ET46

2: 215/65 R16C 106T 7Jx16 ET46

Anhänger-Bremsanschlüsse: **-**

38. Code des Aufbaus: **AF Mehrzweckfahrzeug**

40. Farbe des Fahrzeuges: **weiss**

41. Anzahl und Anordnung der Türen: **5; 2 links, 2 rechts, 1 hinten**

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): **9**

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): **-**

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: **-**

46. Standgeräusch: **80.00 dB(A)**

47. Fahrgeräusch: **68.00 dB(A)**

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung: **2015**

47.1.1. Prüfmasse: **1.121 m³**

47.1.2. Querschnittsfläche: **1.121 m²**

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: **- cm³**

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten: **130.6**

47.1.3.0. f0: **0.61**

47.1.3.1. f1: **0.052**

47.1.3.2. f2: **0.052**

47.2. Fahrzyklus: **3b**

47.2.1. Fahrzyklus: **3b**

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): **-**

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: **-**

48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Splitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

CO

THC

NHHC

NOx

THC+NOx

NH3

Partikelmasse

Partikelzahl

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

CO

NHHC

THC

CH4

NH3

Partikelmasse

Partikelzahl

Rauch

48.1. Rauch

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Volständige RDE-fahrt

Innerstädtische RDE-fahrt

CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Benzin / Diesel

NEFZ-Werte

Immerorts

Kombiniert

Gewichte, kombiniert

Gas

NEFZ-Werte

Immerorts

Kombiniert

Abweichungsfaktor

Differenzierungsfaktor



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Türeinstieg vorn links zerkratzt



Bild 15 : Zierleiste Heckklappe gebrochen




Bild 16 : Fahrzeugbeklebung entfernen




Bild 17 : Dellen Türeinstieg vorn rechts



Bild 18 : Delle Kotflügel links



Bild 19 : Kratzer Seitenwand hinten links

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 412830
Hersteller Opel
Model Vivaro
Variante DE - Kb4 1.5 D EU6d, S (L1), 2021 - 2022 1.5 BlueHDi 120
Listenpreis 33.816,01
VIN VXEYAYHVMNZ054576
Erstzulassungsdatum 1.9.2022
Kennzeichen MTK R8874

Schadensfälle der int. Belegnummer: 412830

13.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024106048	02.03.2024	Beifahrerseite Kotflügel vorne Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite Tür vorne Stoßfänger vorne rechts	
2024117491	21.07.2024		
2026110213	18.06.2026	Windschutzscheibe gerissen	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht ohne Ausstattung

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
03.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 60 µm bis 650 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür vorn rechts
- Scheibetür rechts
- Seitenwand rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die Fahrprobe erfolgte lediglich auf dem Betriebsgelände.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft.

Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
4 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.09.2022	Letzte Zulassung	01.09.2022
Hersteller	OPEL	Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Zafira Life 1.5 D M Edition	Aufbauart	Kleinbus
Türen	4	Sitzplätze	9
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXEVAHYHVMNZ054576	HSN / TSN	3003 / BAX
Schlüssel-Nr.	10013924	Km-Stand abgelesen	181208
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	88
Hubraum (ccm)	1499	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe	Weiß / Uni / Wasserbasis / 2-Schicht
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 106/104 T	Michelin / Agilis 3	S /O	6 mm
rechts	215 / 65 R 16 106/104 T	Michelin / Agilis 3	S /O	6 mm
2 links	215 / 65 R 16 106/104 T	Bridgestone / Duravis VAN	S /O	7 mm
rechts	215 / 65 R 16 106/104 T	Bridgestone / Duravis VAN	S /O	7 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand
Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 65 R 16 109/107 T	Goodyear / Ultra Grip Cargo	W /O	6 mm
215 / 65 R 16 109/107 T	Goodyear / Ultra Grip Cargo	W /O	6 mm
215 / 65 R 16 109/107 T	Goodyear / Ultra Grip Cargo	W /O	6 mm
215 / 65 R 16 109/107 T	Goodyear / Ultra Grip Cargo	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 05.05.2026 bei Kilometerstand 178.146

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Türeinstieg vorn links zerkratzt, smart repair (Bild 14)
2. Zierleiste Heckklappe gebrochen, erneuern (Bild 15)
3. Fahrzeugbeklebung entfernen, polieren (Bild 16)
4. Dellen Türeinstieg vorn rechts, smart repair (Bild 17)
5. Delle Kotflügel links, smart repair (Bild 18)
6. Kratzer Seitenwand hinten links, smart repair (Bild 19)