

Citroen Berlingo 1.6 BlueHDI Club  
2019 - 73 kW / 99 PK - Diesel - Handgeschakeld

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Kenteken                   |                   |
| Chassisnummer              | VR7EFBHYBJN562622 |
| Eerste registratie         | 31-05-2019        |
| APK geldig tot             | 17-09-2025        |
| BTW Voertuig               | Ja                |
| Bepaling uitvoering        | Waarschijnlijk    |
| Kilometerstand             | 208.696 km        |
| NAP check                  | Logisch           |
| Ingeleverd op              | 21-07-2026        |
| Definitieve kilometerstand | 208.696 km        |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Import voertuig      | Nee |
| Teruggaaf bij export | Ja  |
| Verhuisgoed          | Nee |
| Taxi                 | Nee |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Motorinhoud        | 1.560            |
| Aantal cilinders   | 4                |
| Euroklasse         | Euro 6           |
| CO2 emissie (g/km) | 109              |
| Type voertuig      | Bedrijfsvoertuig |
| Aandrijving        | Voorwiel         |

Opties & accessoires 4

- Airco
- Armsteun voor
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd

Aanwezig bij voertuig 1

- Hoofdsleutel

Voertuig service details

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Laatste onderhoudsbeurt             | -                    |
| Distributieriem / ketting vervangen | -                    |
| Type band                           | Alle seizoenen       |
| Profiel diepte linksvoor            | < 1,6 mm (Slecht)    |
| Profiel diepte linksachter          | 1,6 - 3,6 mm (Matig) |
| Profiel diepte rechtsvoor           | < 1,6 mm (Slecht)    |
| Profiel diepte rechtsachter         | 1,6 - 3,6 mm (Matig) |
| Merk band                           | -                    |
| Velgen                              | 15                   |
| Band breedte                        | -                    |
| Band hoogte                         | -                    |



|                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Bouwjaar<br>2019              | <br>Vermogen<br>73 kW / 99 PK    | <br>Brandstof<br>Diesel |
| <br>Transmissie<br>Handgeschakeld | <br>Kilometerstand<br>208.696 km | <br>BTW Voertuig<br>Ja  |

Voertuig gegevens

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Type voertuig                    | Bedrijfsvoertuig |
| Aantal deuren                    | 5                |
| Carrosserie                      | Bedrijfswagen    |
| Kleur                            | -                |
| Aandrijving                      | Voorwiel         |
| Bijtellingspercentage            | 22 %             |
| Bijtellingspercentage geldig tot | 01-06-2024       |

## Schades (26)

### Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

### Technische schade - Technisch

Soort schade

Servicemelding

Oplossing

-



Omschrijving

De auto heeft onderhoud nodig

### Schade exterieur - Dak

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


### Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

### Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


### Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen




Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Bumper zit niet goed vast

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Roest

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---


Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Brandgaatje

Oplossing

-



Omschrijving

+ rooklucht

---

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Zijn stoelhoesen om de stoelen gemaakt

---

**Technische schade - Technisch**

**Soort schade**

Anders

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Antenne manco

---

**Schade interieur - Dashboard**

**Soort schade**

Vlek

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

---

**Schade interieur - Voorstoel rechts**

**Soort schade**

Kras

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

---

**Schade interieur - Bekleding**

**Soort schade**

Anders

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Raambediening zit los



Schade interieur - Hemelbekleding


Soort schade  
Vlek  
Oplossing  
-



Omschrijving  
Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade  
Motormanagement  
Oplossing  
-



Omschrijving  
Tijdens beperkte testrit geen merkbare afwijkingen geconstateerd. Wel diverse meldingen in het geheugen en het motorlampje brandt

Exterieur opmerking 17 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 6 gemelde schade -

Technisch opmerking 3 gemelde schade -

RDW geschiedenis

| Datum      | Informatie                         | Type eigenaar   |
|------------|------------------------------------|-----------------|
| 28-05-2019 |                                    | Importeur       |
| 31-05-2019 | Eerste toelating Datum deel IA / I | Autobedrijf     |
| 31-05-2019 |                                    | Autobedrijf     |
| 29-11-2019 |                                    | Autobedrijf     |
| 29-11-2019 |                                    | Overig zakelijk |
| 28-07-2020 |                                    | Autobedrijf     |
| 26-08-2020 | Laatste tenaamstelling             | Particulier     |
| 17-09-2025 | APK vervaldatum                    |                 |

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- Apple Carplay/Android Auto
- armsteun voor
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- buitenspiegels verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- connected services
- cruise control
- dimlichten automatisch
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- hill hold functie
- lendesteun(en) verstelbaar
- mistlampen voor adaptief
- multimedia-voorbereiding
- passagiersstoel
- radio
- rubber mat in laadruimte
- start/stop systeem
- stuur verstelbaar
- tussenschot volledig
- WiFi
- zijschuifdeur rechts



Extra foto's

