CarcheckAI

OPEL - NOUVEAU GRANDLAND

INFORMATION DU VÉHICULE

Date de génération du PDF 19/01/2026	**Segment** CSUV	**Date d'immatriculation** 17/04/2025
Immatriculation HD426BV	**Kilométrage** 29 165 km	**VIN** VXKKAHPY8S6014774
Marque OPEL	**Modèle** NOUVEAU GRANDLAND	**Portes** 5
Date de création 19/01/2026		

OPEL - NOUVEAU GRANDLAND

PHOTOS DU VÉHICULE

3/4 AVG



Avant vue basse



3/4 AVD



Côté droit



Arrière



Coffre ouvert



3/4 ARG



Planche de bord



Compteur



Siège AV



Siège AR



Côté gauche



3/4 ARD



Pneu ARD



OPEL - NOUVEAU GRANDLAND

ELEMENTS DU VEHICULE

Kit de réparation avec compresseur



Tableau de bord



Carnet de service présent



Double des clés manquant

Manquant

PNEUS

Pneu Avant Gauche

MICHELIN - SUMMER - 225/55 R19 - Parallélisme conforme - 5.4 mm

Pneu Avant Droit

MICHELIN - SUMMER - 225/55 R19 - Parallélisme conforme - 5.7 mm

Pneu Arrière Gauche

MICHELIN - SUMMER - 225/55 R19 - Parallélisme conforme - 5.9 mm

Pneu Arrière Droit

MICHELIN - SUMMER - 225/55 R19 - Parallélisme conforme - 6 mm

OPEL - NOUVEAU GRANDLAND

DOMMAGES

Porte Arrière Gauche





Rayure(s) - Léger / Faible

Porte Arrière Droite



Rayure(s) - Léger / Faible

Porte Avant Droite



Enfoncement(s) - Léger / Faible

Porte Avant Droite



Enfoncement(s) - Superficiel

Baguette de porte Arrière-Droite



Rayure(s) - Moyen

Baguette de porte Avant-Droite



Rayure(s) - Moyen

Bouclier Arrière



Enfoncement(s) - Superficiel

Bouclier Arrière



Rayure(s) - Superficiel

Bouclier Avant



Rayure(s) - Sévère

Élargisseur d'aile Arrière Droit



Rayure(s) - Moyen

Élargisseur d'aile Avant Gauche



Rayure(s) - Moyen

Aile Arrière Droite



Rayure(s) - Léger / Faible

OPEL - NOUVEAU GRANDLAND

JANTES

Roue arrière gauche bi-ton



Rayure(s) - Moyen

Roue arrière droite bi-ton



Rayure(s) - Moyen

Roue avant gauche bi-ton



Rayure(s) - Léger / Faible

Roue avant droite bi-ton



Rayure(s) - Léger / Faible