



VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrdistanzstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart

der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-

Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten

des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts

metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische

Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2022-06-22

ppa.

Wolfsburg

ppa.

2022-06-22

Dr. Clemens Kadow

Leiter Technische Konformität

VÖS4INASC
VORELNAS

Interne Herstellerdaten

Christiane Engel

Leiterin Qualitätssicherung

DEU390

B 43401 R11 ZBT II wurde erstellt

CMI0098720riginal

WWZZZCDZNNW218727

MDU4611832022 000405

26416207

HSN:0603

00137

CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEZF-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: [g/km]	Benzin/ [g/km]	sonstige Gas: [m ³] / [L]
Innerorts	197	-----	8.6	-----
Außerorts	122	-----	5.3	-----
Kombiniert	149	-----	6.5	-----
Gewichtet, kombiniert	-----	-----	-----	-----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEZF-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: [g/km]	Benzin/ [g/km]	sonstige Gas: [m ³] / [L]
Niedrig	258	-----	11.4	-----
Mittel	170	-----	7.5	-----
Hoch	142	-----	6.2	-----
Extra hoch	160	-----	7.0	-----
Kombiniert	169	-----	7.5	-----
Gewichtet, kombiniert	-----	-----	-----	-----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge

(falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

Elektrische Reichweite außerorts [km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite (EAER city) [km]:

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

52. Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1545#N0.30: A2 max 1523#N0.30: mit Anhänger Achse 2: +50 kg#N

N0.35: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: #225/40 R18 92V XL#7.5JX18 ET51;

#225/45 R17 91W#7.5JX17 ET51: #235/35 R19 91V XL#8.0JX19 ET50: #205/50 R17 93H

XL M+S#6.5JX17 ET46: #225/40 R18 92V XL M+S#7.5JX18 ET51#N0.35: nur mit Radhau

sverbreiterung: 235/35H19: #

Kreisverwaltungsreferat

Kfz.-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde

Eichstätter Str. 2, 80686 München

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1, Achse 1
- 3.1. Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----
- 3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert
4. Radstand [mm]: 2627
- 4.1. Achsabstand [mm]: 2627
5. Länge [mm]: 4287
6. Breite [mm]: 1789
7. Höhe [mm]: 1461
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1463
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1510
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
 - 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1950
 - 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1070 / 930
 - 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3550
 18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
 - 18.1. Deichselanhängers [kg]: -----
 - 18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 1600
 - 18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: 730
 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80
 20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG
 21. Baunummerbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DNP
 22. Arbeitsweise: Fremdzündung / 4-Takt
 23. Reiner Elektrobetrieb: nein
 - 23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----
 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe
 25. Hubraum [cm³]: 1984
 26. Kraftstoff: Benzin
 - 26.1. Einstoßmotor / bivalenter Antrieb / Flexuelmotor / Zweistoßmotor: Fzg. mit Einstoßbetrieb
 - 26.2. Typ des Zweistoßmotors: -----
 27. Höchstleistung: -----
 - 27.1. Höchstleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 180.00 bei 5000
 - 27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----
 - 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch
- 28.1. Gang: -----
- 28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----
- 28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----
- 28.1.2. Gesamtübersetzung: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 250
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1535 / 1513
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

235/35 R19 91Y XL	/	8,0JX19 ET50	/	C	/	C1	
Achse 1:							
Achse 2:	235/35 R19 91Y XL	/	8,0JX19 ET50	/	C	/	C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----
38. Code des Aufbaus: AC
40. Farbe des Fahrzeugs: WEISS
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / li. 2, re. 2, hi. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
- 42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---
- 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---
46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	91.00 bei 3750
Fahrgeräusch [dB(A)]:	71.00
Abgasnorm:	EURO 6 AP

47. Parameter für die Emissionsmessung von Wind: 1582
- 47.1. Prüfmasse [kg]: -----
- 47.1.1. Querschnittsfläche [m²]: -----
- 47.1.2. Straßenlastkoeffizienten

f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
	137.7	0.252	0.03302

- 47.2. Fahrzyklus: 3b
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse: -----
- 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{acc}): nein
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: 715/2007*2018/1832AP
48. Abgasemissionen:

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL-TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]	
---	--

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	181.5	20.6	18.3	19.8	---	---	---	---
Diesel	---	---	---	---	---	---	---	---
Gas	---	---	---	---	---	---	---	---
andere	---	---	---	---	---	---	---	---

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]								
	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	---	---	---	---	---	---	---	---
Diesel	---	---	---	---	---	---	---	---
Gas	---	---	---	---	---	---	---	---
andere	---	---	---	---	---	---	---	---

- 48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----
- 48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

NO _x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [# / km]
60.0	6.00 E11
60.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Laufleistung



Bild 14 : T Service 102 Tage überfällig



Bild 15 : Achse eins, Felge rechts Anstoß mit Materialabtrag, optische Wertminderung



Bild 16 : Dach leicht eingedellt, Gebrauchsspur

DEKRA Automobil GmbH
Bavenstedter Str. 50, 31135 Hildesheim

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Hildesheim
Bavenstedter Str. 50
31135 Hildesheim
Telefon 05121 / 750953-0
Fax 05121 / 750953-33
E-Mail hildesheim.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Jörg Bachmann
Tel. direkt 05121 750953-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

M HU1130

FIN

WWZZZCDZNW218727

Leasing-Nr.	unbekannt
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	29.07.2026, elektronisch
Besichtigung	05.08.2026 um 07:30 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hannover, Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 05.08.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	18.512,61 EUR	22.030,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 29.07.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 05.08.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 05.08.2026 um 07:30 Uhr durch Herrn Jörg Bachmann bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hannover, Hanomagstr. 12, 30449 Hannover, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel / 1 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	M HU1130
Tag der Erstzulassung	25.08.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	08 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbezeichnung	Golf VIII Lim. (CD1)(12.2019->2024) / Golf VIII 2.0 TSI GTI (EURO 6d)
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0603 / CMI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZCDZNW218727
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Pure White
Lackierung	Uni / 0Q, LC9A
Polster / Farbe	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren R / Soul-Schwarz - Tornadorot
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	180 kW / 1984 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	50.913

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 35 R 19 91 V	Imperial / ICE PLUS	W / O	4 mm
rechts	235 / 35 R 19 91 V	Imperial / ICE PLUS	W / O	4 mm
2 links	235 / 35 R 19 91 V	Imperial / ICE PLUS	W / O	7 mm
rechts	235 / 35 R 19 91 V	Imperial / ICE PLUS	W / O	7 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Ambiente-Beleuchtung (30 Farben), Antennen-Diversity, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto), Ausstattung GTI, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory, Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, Bremsassistent, Dachspoiler, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Differentialsperre (Vorderachse), Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital), Einparkhilfe vorn und hinten, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch, Fahrassistenten-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl, Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe Verbundglas getönt, Fußgänger-Schutzsystem (passiv), Fußmatten Textil, Fußraumbeleuchtung vorn LED (Farbe einstellbar), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Metal Chrome, Innenspiegel abblendbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze), Karosserie: 5-türig, Keyless-Start, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und Türgriffschalen außen beleuchtet, Lendenwirbelstützen vorn, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn und hinten LED, Leuchtweitenregelung automatisch, Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus, Motor 2,0 Ltr. - 180 kW TSI, Motor 2,0 Ltr. - 180 kW TSI KAT (DLBA), Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W), Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Pedale Edelstahl, Progressivlenkung, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 225/45 R17

..V, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar, Scheinwerfer LED Plus, Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit, Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Scale Paper, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze: Top-Sportsitze vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Fahrwerk, Stabilisator vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger GTI, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Business-Paket Premium mit Navigation Discover Media, LM-Felgen 8x19 (Adelaide, schwarz, glanzgedreht), Panorama Schiebe-/Hebedach elektrisch, Rückfahrkamera (Rear View), Sonderlackierung Pure-White uni, Sound-System Harman-Kardon, Sprachsteuerungs-System

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 27.08.2025 bei Kilometerstand 42.538.

Service seit 102 Tagen überfällig.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

T Service 102 Tage überfällig, erneuern (Bild 14); Achse eins, Felge rechts Anstoß mit Materialabtrag, optische Wertminderung (Bild 15);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Dach leicht eingedellt, Gebrauchsspur, (Bild 16).

Fehlende Teile

Sommerreifen fehlen (original Felgen am Fahrzeug)

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Jörg Bachmann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bewertungsgutachten / Rechen­daten

Kennzeichen **M HU1130** **FIN** **WWZZZCDZNW218727**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.08.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen	Typ / Verkaufsbez.	Golf VIII Lim. (CD1)(12.2019->2024) / Golf VIII 2.0 TSI GTI (EURO 6d)
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WWZZZCDZNW218727
HSN / TSN	0603 / CMI	DAT Europa-Code®	019051470430001
DAT Marktindex	DE001 6307	Km-Stand abgelesen	50913
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	180
Hubraum (ccm)	1984	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Pure White / Uni / 0Q, LC9A	Polster / Farbe	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren R / Soul-Schwarz - Tornadorot

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 05.08.2026 (Besichtigung 05.08.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen	41.450,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen	5.750,08 EUR
Listenneupreis gesamt	47.200,08 EUR

Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex **25.033,92 EUR**

Bezugsfahrstrecke in km: 51000

Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 50913 / -87

Laufleistungskorrektur

+ 10,01 EUR

Erstzulassungskorrektur

+ 38,32 EUR

Basiswert durch DAT Ermittlung

25.082,25 EUR

Gesamtwert der Ausstattungen

+ 966,71 EUR

Grundwert durch DAT Ermittlung

26.048,96 EUR

Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)

+ 51,55 EUR

Zwischensumme I

26.100,51 EUR

Zwischensumme II

26.100,51 EUR

Reparaturkosten (mit 100,59 EUR MwSt.)

- 630,00 EUR

Fehlende Teile (mit 50,24 EUR MwSt.)

- 314,65 EUR

Händlerverkaufswert DAT (mit 4.016,48 EUR MwSt.)

25.150,00 EUR

25.155,86 EUR

Handelsspanne (mit 497,75 EUR MwSt.)

3.120,00 EUR

- 3.117,51 EUR

Händlerereinkaufswert DAT (mit 3.518,73 EUR MwSt.)

22.030,00 EUR

22.038,35 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
2753	Business-Paket Premium mit Navigation Discover Media	1.859,97*			311,36
49482	LM-Felgen 8x19 (Adelaide, schwarz, glanzgedreht)	1.530,34*			169,41
16713	Panorama Schiebe-/Hebedach elektrisch	1.130,50*			189,25
39804	Rückfahrkamera (Rear View)	324,87*			196,58
11366	Sonderlackierung Pure-White uni	0,00*			0,00
24701	Sound-System Harman-Kardon	679,49*			75,22
24709	Sprachsteuerungs-System	224,91*			24,89
Summe Sonderausstattung		5.750,08			966,71 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. T Service 102 Tage überfällig, erneuern (Bild 14)	380	100	-380,00	
2. Achse eins, Felge rechts Anstoß mit Materialabtrag, optische Wertminderung, (Bild 15)	250	100	-250,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	630			-630,00 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Dach leicht eingedellt, Gebrauchsspur, (Bild 16)

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Sommerreifen fehlen (original Felgen am Fahrzeug)	520	60.51	-314,65	
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	520			-314,65 EUR

Der Sachverständige
Jörg Bachmann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4795239
Hersteller	Volkswagen
Model	Golf
Variante	DE - LimS5 2.0 TSI EU6d, GTI OPF, 2020 - 2024 2.0 TSI GTI
Listenpreis	38.768,91
VIN	WVWZZZCDZNW218727
Erstzulassungsdatum	1.8.2022
Kennzeichen	M HU1130

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4795239

24.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2022112559	05.11.2022	Marderschaden	
2023112530	02.09.2023	Beifahrerseite Seitenteil hinten Reifen/Felge rechts Stoßfänger hinten rechts Siehe Sonstiges	3.151,06