

Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder  Nederland

Commissie bij aankoop € 150,00

Kenteken: (chassisnr: YV1FW41LOH1357954)



VOLVO V60 2.0 T4 KINETIC MARGE/AUT/ECC/NAV/HALF-LEER/LMV/PDC/LED

Km-stand	161661 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1489 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Zwart	BTW/Marge	Marge
Brandstof	Benzine	Aantal deuren	5		
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel		
Datum eerste toelating	29-12-2016	Aantal cilinders	4	Wielbasis	278 cm
Datum eerste afgifte NL	25-01-2024	Vermogen	140 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Buitenland	CO2 uitstoot	136 g/km	APK t/m	30-11-2026

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Anti Blokkeer Systeem, achteropkomend verkeer waarschuwing, achteruitrijcamera, Autonomous Emergency Braking, aluminium interieur afwerking, armsteun achter, Anti doorSlip Regeling, bagagedek, bandenspanningscontrolesysteem, Brake Assist System, bestuurdersairbag, binnenspiegel automatisch dimmend, bi-xenon koplampen, Bluetooth, boordcomputer, bots herkenning en activatie, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektr. met geheugen, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, buitenspiegels met verlichting, centrale vergrendeling met afstandsbediening, chroom delen exterieur, cruise control, dakrails, elektronische remkrachtverdeling, electronic climate control, elektrisch verstelbare passagiersstoel, elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen, elektrische ramen voor en achter, elektrisch glazen schuif-/kanteldak, Elektronisch Stabiliteits Programma, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, hoofdsteunen anti-whiplash, achterbank in delen neerklapbaar, koplampen adaptief, koplampreiniging, LED dagrijverlichting, lederen bekleding, lendesteun(en) verstelbaar, lichtmetalen velgen 18", metaalkleur, multimedia-voorbereiding, parkeersensor voor en achter, passagiersairbag, radio-CD/MP3 speler, regensensor, ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar, Side Impact Protection System, sportstoelen, start/stop systeem, alarm klasse 1(startblokkering), voorstoelen in hoogte verstelbaar, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, stuur en versnellingspook (kunst)leder, stuurbechrchtiging, verwarmde voorruit, voorstoelen verwarmd, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Half lederen bekleding zwart, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

MARGE

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Navigatie CD/DVD
- ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Nee, ruikt muf

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat	Extra set aanwezig	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	All weather	Overig	215/55 R16	3 mm	Zomer	Vredestein	215/55 R16	
RV	4 mm	All weather	Overig	215/55 R16	3 mm	Zomer	Vredestein	215/55 R16	
LA	5 mm	All weather	Overig	215/55 R16	4 mm	Zomer	Vredestein	215/55 R16	
RA	5 mm	All weather	Overig	215/55 R16	4 mm	Zomer	Vredestein	215/55 R16	

Aantal wioldoppen/LMV

LMV

Aantal beschadigd

0

Dealer onderhouden

Ja

Proefrit gemaakt door inspecteur

Nee

Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt

Nee

Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving

Nee

Technische staat

Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:


Dak

Omschrijving:

Deukjes

Gegeven oplossing:

Restylen



Deel:

Achterraut

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Polijsten



Deel:

Motorkap

Omschrijving:

Vogelpoep

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Scherm linksvoor

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Bijwerken en polijsten



Deel:

Scherm linksachter

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Bijwerken en polijsten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.
