

INSPECTIE RAPPORT



Klant

Bestuurder

Dossier

153822

Datum

11-02-2026

Tijdstip

12:00

Locatie

-

Info voertuig

Nummerplaat

Chassis

Merk / Model

Kleur

VF1RJA00074840467

Clio

KM-stand

1ste inschrijving

Brandstof

Brandstof niveau

36752

17-6-2025 00:00:00

Controlelijst

Opmerkingen



Schade Taxatie

exterior	(NL)BumperF	(NL)BUMPER FRONT	Spuiten
----------	-------------	------------------	---------



exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	Spuiten
----------	-------------	-----------------	---------




interior	(NL)CoverBonnet	(NL)COVER BONNET	SR - Structuur
----------	-----------------	------------------	----------------



exterior	(NL)WheelRL	(NL)ALLOYWHEEL RL	SR - Velgen
----------	-------------	-------------------	-------------



interior	(NL)Cleaning	(NL)CLEANING	Reinigen
----------	--------------	--------------	----------



exterior	(NL)MirrorL	(NL)BASE	SR - Structuur
----------	-------------	----------	----------------



exterior	(NL)MirrorL	(NL)CAP PAINTED	Spuiten
----------	-------------	-----------------	---------



exterior	(NL)WheelFL	(NL)ALLOYWHEEL FL	SR - Velgen Diamondcut
----------	-------------	-------------------	------------------------



Banden

Links voor

Rechts voor

Links achter

Rechts achter
