

Volkswagen ID.4 Tech 77 kWh, SoH 90.06%, Panorama dak, dec-21, 105.547 km

















Memo/Aantekening



Chassisnummer	WVGZZZE2ZMP039209
Eerste toelating	23-12-2021
Eerste afgifte NL	25-03-2022
Europese typegoedkeuring	e1*2018/858*00004*02
Afgelezen tellerstand	105.547 km
Verklaarbaarheid tellerstand:	Onlogisch (NAP)
Toelichting	Significante afwijking naar beneden
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	2024 kg
Deuren	5
Vermogen	150 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	277
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	77 kWh
Actieradius	501 km
Accu gezondheid	90 %
Opladkabels Type	2
AC/DC	ACDC
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Wit
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease
Indicatieve catalogusprijs	

Op voertuig aanwezige accessoires

 360 graden camera	 Elektrische ramen voor en achter	 Panoramadak
 Adaptieve cruisecontrol	 Elektrisch verstelbare stoelen	 Parkeersensoren voor en achter
 Apple Carpl./Android Auto	 LED verlichting	 Regensensor
 Audio installatie	 Leder/Alcantara	 Stuurbekrachtiging
 Automatische airconditioning ECC	 Lichtmetalen velgen	 Verstelbare lendesteun
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Metallic lak	 Verwarmde voorruit
 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Navigatie	 Verwarmde voorstoelen



Staat van het voertuig

APK vervaldatum	23-12-2027	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Aanwezig
Onderhoudshistorie	Aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot	66.251 km	Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig



Technische staat

Banden

Velggrootte	19"			
Wiel	Merk	Type	Profiel diepte	
Linker voorwiel	Continental	Winterband	7 mm	
Rechter voorwiel	Continental	Winterband	7 mm	
Linker achterwiel	Continental	Winterband	4 mm	
Rechter achterwiel	Continental	Winterband	4 mm	
Reservewiel	n/a	n/a	n/a	
Staat reservewiel				

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
2 	Interieur	vuil (interieur)
3 	Voorruit	sterretje(s)
4  	Voorbumper Voorbumper	kras(sen) bumper barst in kunststof
5 	Achterbumper	kras(sen) bumper
6 	Linker achterscherm	deukje(s)
7  	Velg rechtsachter	oxidatie (velg)