# Voertuig rapport

Taxatiedatum: 04-11-2026

**Mercedes-Benz Vito 110 CDI Functional Lang**
2020 - 75 kW / 102 PK - Diesel - Handgeschakeld



| | |
|---|---|
| Kenteken | |
| Chassisnummer | W1V447601137961 76 |
| Eerste registratie | 13-11-2020 |
| APK geldig tot | 13-11-2027 |
| BTW Voertuig | Ja |
| Bepaling uitvoering | Waarschijnlijk |
| Kilometerstand | 141.977 km |
| NAP check | Logisch |
| Ingeleverd op | 04-11-2026 |
| Definitieve kilometerstand | 141.977 km |
| Import voertuig | Nee |
| Teruggaaf bij export | Ja |
| Verhuisgoed | Nee |
| Taxi | Nee |
| Motorinhoud | 1.750 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Euroklasse | Euro 6 |
| CO2 emissie (g/km) | 171 |
| Type voertuig | Bedrijfsvoertuig |
| Aandrijving | Voorwiel |

| Bouwjaar | Vermogen | Brandstof |
|---|---|---|
| 2020 | 75 kW / 102 PK | Diesel |
| **Transmissie** | **Kilometerstand** | **BTW Voertuig** |
| Handgeschakeld | 141.977 km | Ja |

**Opties & accessoires** 2

Airco | Parkeersensoren

**Aanwezig bij voertuig** 2

Digitaal onderhoud | Hoofdsleutel

**Voertuig service details**

| | |
|---|---|
| Laatste onderhoudsbeurt | - |
| Distributieriem / ketting vervangen | - |
| Type band | Alle seizoenen |
| Profieldiepte linksvoor | 3 - 5 mm (Matig) |
| Profieldiepte linksachter | 3 - 5 mm (Matig) |
| Profieldiepte rechtsvoor | 3 - 5 mm (Matig) |
| Profieldiepte rechtsachter | 3 - 5 mm (Matig) |
| Merk band | - |
| Velgen | - |
| Band breedte | - |
| Band hoogte | - |

**Voertuig gegevens**

| | |
|---|---|
| Type voertuig | Bedrijfsvoertuig |
| Aantal deuren | 4 |
| Carrosserie | Bedrijfswagen |
| Kleur | Wit |
| Aandrijving | Voorwiel |
| Bijtellingspercentage | 22 % |
| Bijtellingspercentage geldig tot | 01-12-2025 |

## Schades (12)

### Schade exterieur - Motorkap



**Soort schade**
Anders
**Oplossing**
-

**Omschrijving**
Motorkap - Polijsten / Touch up (per deel)

---

### Schade exterieur - Rechtsvoor



**Soort schade**
Anders
**Oplossing**
-

**Omschrijving**
Rechter voorvleugel - Polijsten / Touch up (per deel)

---

### Schade exterieur - Linksachter



**Soort schade**
Anders
**Oplossing**
-

**Omschrijving**
Linker voorvleugel - Polijsten / Touch up (per deel)

---

### Schade exterieur - Spiegel rechts



**Soort schade**
Anders
**Oplossing**
-

**Omschrijving**
Rechter spiegelhuis - Uurtarief

---

### Schade exterieur - Portier rechtsvoor





**Soort schade**
Anders
**Oplossing**
-

**Omschrijving**
Rechter voordeur - Polijsten / Touch up (per deel)

---

### Schade exterieur - Achter





**Soort schade**
Anders
**Oplossing**
-

**Omschrijving**
Achterbumper - Achterbumper vervangen (spuiten & arbeid)

**Schade exterieur - Rechtsachter**

**Soort schade**
Anders
**Oplossing**
-




**Omschrijving**
Rechter achtervleugel - Achterscherm spuiten

**Schade exterieur - Portier linksvoor**

**Soort schade**
Anders
**Oplossing**
-




**Omschrijving**
Linker voordeur - Polijsten / Touch up (per deel)

**Schade exterieur - Portier rechtsachter**

**Soort schade**
Anders
**Oplossing**
-




**Omschrijving**
Rechter achterdeur - Portier spuiten

**Schade exterieur - Achter**

**Soort schade**
Anders
**Oplossing**
-






**Omschrijving**
Achterklep - Polijsten / Touch up (per deel)

**Andere - Andere**

**Soort schade**
Anders
**Oplossing**
-





**Omschrijving**
Interieur - Interieur reparatie

**Schade exterieur - Linksachter**

**Soort schade**
Anders
**Oplossing**
-






**Omschrijving**
Linker achtervleugel - Achterscherm spuiten

| | | |
|---|---|---|
| **Exterieur opmerking** | 11 gemelde schade | - |
| **Banden en velgen opmerking** | 0 gemelde schade | - |
| **Interieur opmerking** | 0 gemelde schade | - |
| **Technisch opmerking** | 0 gemelde schade | - |

**Externe opmerking**

**RDW geschiedenis**

| Datum | Informatie | Type eigenaar |
|---|---|---|
| 09-11-2020 | | Importeur |
| 13-11-2020 | Eerste toelating Datum deel IA / I | Lease |
| 28-10-2026 | Laatste tenaamstelling | Lease |
| 13-11-2027 | APK vervaldatum | |

**Fabrieksopties (waarschijnlijk)**

aanhanger assistent | achterklep | airco | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti Slip Regeling | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | centrale vergrendeling met afstandsbediening | dimlichten automatisch | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | passagiersairbag | regensensor | start/stop systeem | tussenschot laag | vermoeidheidsherkenning | warmtewerend glas | zijschuifdeur rechts | zijwind assistent

## Extra foto's



















