

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3UKZKX3 RJ874522	Erstzulassung	27.11.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	16 849 km
Modell	2008 Elektromotor 136 GT	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz			
------------	--	--	--




Loose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓

Reifen




Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 5.0 mm


Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Geräuschdämmung Motorhaube	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	294,56€
		Position		Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	284,00€
		Beschreibung	Perforiert	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

2		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	72,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		
4		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	72,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		
5		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	428,00€
---------------------	----------------