

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

1541NGN / WBA21GF0307U24864 / 7U24864

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120d F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120d F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	19.341

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1541NGN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
DI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
TI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	29/04/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

1541NGN COMPONENTE		ACCIÓN		COMENTARIO						
1541NGN COMPONENTE		TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia		-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Emblema paragolpes dl - 82 MM - Nueva		-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	46,81	10,00	45,20 €
3. Luna parabrisas		-	REEMPLAZAR	2.00 h.	0.75 h.		0,00	353,36	40,00	317,89 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva		-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
5. Moldura sup luna parabrisas		-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
6. Bandeja tr		-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	263,25	10,00	240,00 €
7. Neumático tr dr - Nueva		-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	99,93	10,00	109,18 €
8. Paragolpes dl		Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.74 h.	1.92 h.	8,13	0,00		149,04 €
9. Paragolpes tr		Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.33 h.	5,63	0,00		92,25 €
10. Puerta dl dr		Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.42 h.	10,25	0,00		111,12 €
11. Manilla exterior puerta dl dr		-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
12. Cejilla ext puerta dl dr		-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
13. Aleta dl iz		Pintar Reparado Pieza montada	-			0.92 h.	3,90	0,00		39,32 €
14. Capó dl		Pintar Reparado Pieza montada	-			4.92 h.	20,84	0,00		210,26 €
15. Rejilla paragolpes dl		-	PINTAR			0.80 h.	3,39	0,00		34,19 €
16. Llanta rueda tr iz		-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
17. Llanta rueda dl dr		-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
18. Llanta rueda tr dr		-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
19. Llanta rueda dl iz		-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)		2080,49 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1541NGN RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,02 h.	270,26 €
Total material pintura	-	52,14 €
Total Mano de Obra Pintura	12,31 h.	473,93 €

(IVA no incluido)

1541NGN RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Recambios	-	684,19 €
Descuento recambios aplicado	-	193,81 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	600,00 €















0

41km

14:33



OFF

Total 19341km



Luz de posición
encendida.

+21.5 °C
















A close-up photograph of a car engine component, likely a valve cover or timing cover. A black circular cap is positioned over a central area with radial cooling fins. The surrounding metal housing is dark and shows signs of wear and oil residue. Several white plastic caps for fluid reservoirs are visible around the perimeter. A small white label with a barcode is attached to a black plastic part on the left. The main metal housing features a stamped identification number flanked by two circular logos.

WBA216F0307U24864









MEDIA

TEL

NAV





inch/mm
5.70
OFF ON ZERO

TRACTION

TEMPERATURE

SIDE



225/45ZR18

NEERA Sport







inch/mm
6.02
OFF ON ZERO

























OUTSIDE TEMPERATURE -4


225/45R18 95




Manheim
CON AUTOMOTIVE






















225/45


MADE IN CZECH REPUBLIC

WFSUB-03



Manheim
COX AUTOMOTIVE

W LED





Mahr
CONFORME

225/45R17