

21 de noviembre de 2025

<b>NUMERO DE EXPEDIENTE :</b>			
<b>TIPO DE ORDEN DE SERVICIO</b>			
<b>VERIFICACION</b>	<b>PÉRDIDA TOTAL</b>	<b>✓ TASACION</b>	
<b>DATOS DEL VEHICULO</b>			
<b>MATRICULA</b>		<b>COLOR</b>	BLANCO-BRILLO BARNIZADOS
<b>MARCA Y MODELO</b>	PEUGEOT - 2008 ALLURE PACK GASOLINA 100 S&S 6 VEL. MAN	<b>FECHA 1ª MATRICULACION</b>	21/11/2025
<b>VIN</b>		<b>KILOMETROS</b>	4.361
<b>TIPO VEHICULO</b>	TURISMO	<b>FECHA ULTIMA ITV</b>	
<b>DATOS DEL EXPEDIENTE</b>			
<b>CONCESIONARIO</b>			
<b>DIRECCION</b>			
<b>LOCALIDAD</b>	ALGETE	<b>PERSONA QUE ATENDIO</b>	ASESOR COMERCIAL
<b>FECHA PERITACION</b>	21/11/2025		

## 1. FOTOGRAFÍAS Y ANEXOS:



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



# Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-BUY-  
1406-  
2025\_\_(VR3USHNKKNJ797345-  
6429MCM).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



# Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-BUY-  
1406-  
2025\_\_(VR3USHNKKNJ797345-  
6429MCM).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



# Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-BUY-  
1406-  
2025\_\_(VR3USHNKKNJ797345-  
6429MCM).DOC



Foto daños externos 1




Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



FDEL\_DSC09680



# Fopertek

PART OF **CFD** GROUP


INFORME-STELL-RE-BUY-  
1406-  
2025\_\_(VR3USHNKKNJ797345-  
6429MCM).DOC



FFLTI\_DSC09681



FASDEL\_DSC09682



FLLAN\_DSC09683



FSALP\_DSC09684



# Fopertek

PART OF **CEID** GROUP

INFORME-STELL-RE-BUY-  
1406-  
2025\_\_(VR3USHNKKNJ797345-  
6429MCM).DOC



**FASTRAS\_DSC09688**



**FTLTI\_DSC09689**



**FTRAS\_DSC09690**



**FMLTRO\_DSC09691**



# Fopertek

PART OF **CED** GROUP

INFORME-STELL-RE-BUY-  
1406-  
2025\_\_(VR3USHNKKNJ797345-  
6429MCM).DOC



FLTD\_DSC09693



FFLTD\_DSC09694



Foto documentación 1

