

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine 5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell**

Amtliches Kennzeichen:	ES -AP 1303	Fahrgestell-Nummer:	WF0JXXGAHJNB61737
Vertrags-Nummer:	53342078	Erstzulassung:	08.02.2023
Internes KZ:	15055791	Kilometer-Stand:	41709

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine 5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell

Lackierung: Frost-Weiß Uni	Polsterung: Stoff Anthrazit	Telefontyp:
----------------------------	-----------------------------	-------------

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 14.369,75

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Fahrer- und Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze	0,00
Frost-Weiß Uni	0,00
Ganzjahresreifen	336,13
Komfort-Paket	252,10
Lackierung Frost-Weiß Uni	168,07
Stoff Anthrazit	0,00
Winter-Paket	420,17

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 15.546,22

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 18.500,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 18.500,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	55 / 75	Hubraum:	1084
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	104
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,600	Tankinhalt:	42
Max. Km/h:	165	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	14,70
Leergewicht (kg):	1164	zul. Gewicht (kg):	1520

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 53342078
Amtliches Kennzeichen: ES -AP 1303
Übersicht erstellt am: 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
12.07.2025	9059950477	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
30.08.2024	9059899817	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
11.05.2023	9059849004	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 53342078
Amtliches Kennzeichen: ES -AP 1303
Übersicht erstellt am: 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
01.02.2025	101075	Inspektion und Wartung
01.02.2025	101075	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	ES-AP 1303
Berichtsnummer :	0000000923796-DE968		
Referenznummer:	31195077		

Fahrzeugdaten

Ford Fiesta (CE1)(2017->) Cool & Connect

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WF0JXXGAHJNB61737	Laufleistung abgelesen:	41709 km
Erstzulassung / Baujahr:	08.02.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	08.06.2026 59439 Holzwickede
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1084 ccm / 55 kW (75 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Frost-Weiß
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	02.2028 / 02.2028
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	21373 / 29.01.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Stahl
2. Achse - links / Zust.	Bridgestone	/// 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	/// 4 mm
1. Achse - links / Zust.	Continental	/// 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	/// 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
- Ford SYNC 3
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang - Typ: 5MX65
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kältemittel R 1234 YF
- Lackierung Race-Rot
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 1,1 Ltr. - 55 kW Ti-VCT
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Batterie 52 Ah
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Easy-Driver-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Velours - vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Kühlergrill schwarz
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole
- Motoren mit Zahnriemen (Varianten)



- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz gezüchtet
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen 195/60 R15 ..T
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende verbindet mit Spiegel
- Stahlfelgen 6x15
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Trommelbremse hinter
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Winter-Paket
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:
Lackschichtendickenmessung:

Bestehender Unfallschaden: **Nicht festgestellt**
Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	In Ordnung	✔
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

 Karosserie außen	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
4.	Motorhaube	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
5.	Tür Vorne - Links	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
6.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Auslegen / Polieren
7.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
 Sonstiges	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
8.	Sitz Innenraum rechts vorne	Verschmutzt	Entkleben / Reinigen
9.	Fußraum Innenraum links vorne	Loch	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



4. Motorhaube
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



4. Motorhaube
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



4. Motorhaube
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



4. Motorhaube
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



5. Tür Vorne - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



5. Tür Vorne - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Auslegen / Polieren



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Auslegen / Polieren



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Auslegen / Polieren



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Auslegen / Polieren



7. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



8. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Entkleben / Reinigen



8. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Entkleben / Reinigen



8. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Entkleben / Reinigen



8. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Entkleben / Reinigen



8. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Entkleben / Reinigen



8. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Entkleben / Reinigen



8. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Entkleben / Reinigen



8. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Entkleben / Reinigen



8. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Entkleben / Reinigen



8. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Entkleben / Reinigen



8. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Entkleben / Reinigen



8. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Entkleben / Reinigen



8. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Entkleben / Reinigen



9. Fußraum Innenraum links vorne
Loch - Erneuern