


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3UKZKX0 RJ874526	Erstzulassung	27.11.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	3 853 km
Modell	2008 Elektromotor 136 GT	Fahrzeugzustand	Gebrauchsspuren		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	2,00	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	312,30€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	207,00€		
		Pauschale	-		

2



Bauteil	Felge glanzgedreht 17"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	234,39€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	242,45€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

3



Bauteil	Außenspiegelkappe	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	43,58€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	84,22€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	0,40		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	36,00€		
		Pauschale	-		

4



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

5



Bauteil	Heckklappe / Hecktür oben	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
Position	Oben	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	70,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	70,00€		

6



Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	100,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	100,00€		

7

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

8

Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

9	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
10	Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Sonstiges

11	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	81,00€
	Beschreibung		- Lackierungszeit	1,00		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	90,00€		
			Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **889,97€**