

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel/	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ diesel/	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]/	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³]/[L]	[L]	
Niedrig:	164	----	----	6.3	----	----	-----
Mittel:	117	----	----	4.4	----	----	-----
Hoch:	99	----	----	3.8	----	----	-----
Extra hoch:	113	----	----	4.3	----	----	-----
Kombiniert:	116	----	----	4.4	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

e8 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.)[g/km]: Benzin/Diesel: 1.53 Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte (CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]/	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³]/[L]	[L]	

Niedrig: -----

Mittel: -----

Hoch: -----

Extra hoch: -----

Innerorts: -----

Kombiniert (Erhaltend): -----

Kombiniert (Entladend): -----

Gewichtet, kombiniert: -----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----

Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1546##NO.30: A2 max 1550###NO 16.2.: with traile
r axle 2:+92 kg##NO 35.:##205/55 R17 91V#7,0JX17 ET46;##205/55
R17 91V#6,5JX17 ET46;##205/60 R16 92V#7,0JX16 ET46;##205/60 R
16 92V#6,5JX16 ET46;##225/45 R18 91Y#7,5JX18 ET48;##205/55 R17
95V M+S#7,0JX17 ET46;##205/55 R17 95V M+S#6,5JX17 ET46;##

046CC0151648



www.PS-Team.de



ŠKODA

Übereinstimmungsbescheinigung

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): SKODA
0.2. Typ: Variante: Version:
NX AADTTCX0 NFD7FD7GC0024BIVL4N1A2A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

OCTAVIA

0.2.2.1. Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: -----

Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]: -----

Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]: -----

Rollwiderstand [kg/t]: -----

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: -----

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-MQB37WZ_A0_0589-TMB-1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: AT-5Q0_0V_0306_000-TMB-1

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: 08-SKx-715W_NX_DTTC_FD7_0_A_1_5-000

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-DQ381_7F_19_001-WVW-1

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: -----

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung: PR-VW_00227_00_000-WVW-1

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: -----

0.4. Fahrzeugklasse: M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: SKODA AUTO a.s.,
tr. Vaclava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

On the left or right B-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

In the engine compartment, right

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: TMBAJ8NX0PY130409

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: 2023-04-25

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2007/46*0355*14, erteilt am 2022-10-21

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit right metric, in denen
metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metric Einheiten für
den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2023-04-25

Mlada Boleslav 2023-04-25

Ing. Milan Haken
Head Technical conformityDr. Ing. Florian Weymar
Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original



TMBAJ8NX0PY130409

1. Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4
3. Anzahl der Antriebsachsen:	1
Lage der Antriebsachsen:	Axle 1
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	-----

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs	non-automated
4. Radstand [mm]:	2669
4.1. Achsabstand [mm]:	2669
5. Länge [mm]:	4689
6. Breite [mm]:	1829
7. Höhe [mm]:	1471
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1466
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1518
16. Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2000
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1060 970
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3600
18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1. Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3. Zentralachsenanhängers [kg]:	1600
18.4. ungebremsten Anhängers [kg]:	730
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	80
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DTT
22. Arbeitsverfahren:	Compression ignition/ 4 stroke
23. Reiner Elektroantrieb:	no
23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs	-----
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Line
25. Hubraum [cm³]:	1968
26. Kraftstoff:	diesel
26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.: mono fuel vehicle	
26.2 Typ des Zweistoffmotors:	-----
27. Höchstleistung	
27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min¹](Verbrennungsmotor):	110.00 bei 3000
27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):	-----
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-----

28. Getriebe (Typ):	automatic
Gang:	1 2 3 4 5 6 7 8 R
28.1 Übersetzungsverhältnisse:	-----
28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes:	-----
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	233
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1535 / 1531
35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
Achse 1:	205/55 R17 91V / 7,0JX17 ET46 / A / C1
Achse 2:	205/55 R17 91V / 7,0JX17 ET46 / A / C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	-----
38. Code des Aufbaus:	AA
40. Farbe des Fahrzeugs:	BLACK
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5 le. 2, ri. 2, ba. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46. Geräuschpegel	
Standgeräusch [dB(A) bei min¹]:	74.00 bei 3150
Fahrgeräusch [dB(A)]:	68.00
47. Abgasnorm [Euro]:	EURO 6 AP
47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind	
47.1.1. Testmasse [kg]:	1596
47.1.2. Stirnfläche [m²]:	-----
47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f0 (47.1.3.0.) f1 (47.1.3.1.) f2 (47.1.3.2.)	
f0 [N] / f1 [N/(km/h)] / f2 [N/(km/h)²]:	108.2 0.252 0.02728
47.2 Fahrzyklus:	
47.2.1 Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc):	-----
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:	no
48. Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP
1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]	
Benzin/ CO THC NMHC NOx THC+NOx NH3 [ppm] Partikelmasse Partikelzahl	
Diesel 26.1 ----- 27.7 36.9 ----- 0.1600 2.57E11	
Gas ----- ----- ----- ----- ----- E--	
andere ----- ----- ----- ----- ----- E--	
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]	
Benzin/ CO THC NMHC CH4 NOx NH3 [ppm]: Partikelmasse Partikelzahl	
Diesel ----- ----- ----- ----- ----- E--	
Gas ----- ----- ----- ----- ----- E--	
andere ----- ----- ----- ----- ----- E--	
48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m¹]:	0.50
48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend)	NOx [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Gesamte RDE-Fahrt:	80.0 6.00 E11
Städtischer Anteil der RDE-Fahrt:	80.0 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links
Vorne links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts
Vorne rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Stoßfänger hinten zerkratzt




Bild 15 : Stoßfänger hinten zerkratzt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
15.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 2310 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Hierbei wurden Nachlackierungen festgestellt, die nach weitergehender demontagefreier Untersuchung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit wie folgt beschrieben werden:

-Seitenschweller links

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.05.2023	Letzte Zulassung	23.05.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SKODA
Typ / Verkaufsbez.	Octavia 2.0 TDI DSG Style	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBAJ8NX0PY130409	HSN / TSN	8004 / AWG
Schlüssel-Nr.	10461782	Km-Stand abgelesen	66433
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 V	Michelin / Primacy 4	S / O	4 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Michelin / Primacy 4	S / O	4 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 96 H	Uniroyal / WinterExpert	W / O	6 mm
205 / 60 R 16 96 H	Uniroyal / WinterExpert	W / O	6 mm
205 / 60 R 16 96 H	Uniroyal / WinterExpert	W / O	6 mm
205 / 60 R 16 96 H	Uniroyal / WinterExpert	W / O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagefach im Gepäckraum mit Cargoelement, Ablagen, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Airbag: Center-Airbag vorn, Ambientebeleuchtung, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafelmittelteil mit Stoff-Bezug, Automatisch abblendbarer Außenspiegel (Fahrerseite), Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel mit Memoryfunktion, Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Beheizte Scheibenwaschdüsen inklusive 5l Wischwasserbehälter, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Brillenfach am Dachhimmel, Dachhimmel Grau, Dekorleiste in Silber-Square mit Ambientebeleuchtung, Dieselpartikelfilter, Digital Cockpit Plus, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrprofilwahl, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion und Personen- und Radfahrererkennung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Green tec: Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Heckscheibe beheizbar, ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen inkl. Top-Tether-Verankerung, Innenspiegel automatisch abblendend, Kessy, schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System, Kindersicherung für die hinteren Türen & Fenster, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, herausnehmbar, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhen- und höheneinstellbar, LED Nebelscheinwerfer, LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik und animierten Blinkern, LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehnen im Kofferraum, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktionstasten mit Schaltwippen, Lenkrad: höhen- und längeneinstellbar, Leuchtweitenregulierung manuell, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Müdigkeitserkennung, Parksensoren vorn und hinten, Polster: Stoff, Radio: Musiksistem Bolero mit 10"-Display, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: SmartLink, Radiozubehör: Sprachbedienung, Regensensor und Fahrlichtassistent, Reifendrucküberwachung, Reifenmobilitätsset, Räder: 17" Leichtmetallfelgen Rotare AERO, SKODA Care Connect, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sicherheitsleuchten in den Seitentüren vorn, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sitze: Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion, Sitze: Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion, Sitze: Höheneinstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Speedlimiter, Spurhalteassistent (Lane Assist), Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie Ausstiegswarner, Steckdose 12-V im Kofferraum, Telefon: Phonebox mit induktiver Ladefunktion (Verbindung über die Außenantenne), Telefon: Wireless SmartLink für Apple CarPlay, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inklusive im Schlüssel integrierter Funkfernbedienung und EASY Start

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
5MN	Dekorleisten in Piano-Schwarz
PD8	Komfortöffnung mit elektrischer Heckklappenbedienung
	Lackierung: Perleffekt
PLF	Lenkrad: Beheizbares Lenkrad im Sportdesign mit Schaltwippen
WCN,YO	Paket: Infotainmentpaket Business Columbus (Style, RS) DSG
Z	
PBD	Polster: Leder-Stoff-Ausstattung
4KF	Sunset (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 10.10.2025 bei Kilometerstand 50.387
bis Wartung verbleiben:	7.100 km oder 315 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe leichte Steinschläge,
Motorhaube Steinschläge,
Stoßfänger hinten zerkratzt, (Bild 14, 15)

Schadensfälle der internen Belegnummer 4637305

Fahrzeugdaten

Modell SKODA Octavia 2.0 TDI DSG Limousine Style, 5-türig, Automatik, 7-Gang
Fahrzeug-Ident-Nr. TMBAJ8NX0PY130409

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023108804	10.07.2023	Motorhaube	0,00
2024101338	16.01.2024	Stoßfänger vorne	0,00
2024102562	16.02.2024	Fahrerseite Kotflügel vorne; Fahrerseite Seitenschweller; Fahrerseite Tür vorne	5.933,11
2025108474	30.05.2025	Motorhaube; Windschutzscheibe gerissen	98,55
2025112745	28.08.2025	Windschutzscheibe gerissen	1.327,26
2025113324	10.09.2025	Windschutzscheibe gerissen	0,00
2025114267	18.09.2025	Heckklappe; Stoßfänger hinten	1.417,31
2026102580	09.02.2026	Stoßfänger hinten	0,00
2026109046	11.06.2026	Windschutzscheibe gerissen	0,00