DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKUKZKW7 SW056340	Date d'immatriculation	24/09/2025	Couleur	Bleu Kolibri
Marque	OPEL	Immatriculation	HF-138-SJ	Odometre	9 640 km
Modèle	Mokka GS Electric 156ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF











Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Révision	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 7.2 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 6.8 mm




Goodyear 215/60/17 H Eté 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 7.1 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

2

Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

4



Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Autres dommages

DEKRA Automotive Solutions

5



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 7.2 Mm
PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 6.8 Mm
PneuARG Goodyear 215/60/17 H 7.0 Mm
PneuARD Goodyear 215/60/17 H 7.1 Mm