

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: KIA Sportage 1.6 CRDi EcoDynamics+ Vision DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	MG -FT 0995	Fahrgestell-Nummer:	U5YPV81AGSL305991
Vertrags-Nummer:	15304086	Erstzulassung:	31.07.2024
Internes KZ:	15124399	Kilometer-Stand:	125560
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

KIA Sportage 1.6 CRDi EcoDynamics+ Vision DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang Auto

Lackierung: Zilinaschwarz Metallic

Polsterung: Sitzbezüge Stoff

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

32.394,96

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Anhängerkupplung abnehmbar	722,69
Metallic	546,22
Sitzbezüge Stoff	0,00
Zilinaschwarz Metallic	0,00
Allwetter- statt werksseitige Sommerbereifung	654,92
Endmontage AHK	251,26
FAHRSCHUL-PAKET	888,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Allwetter- statt werksseitige Sommerbereifung	654,92
Endmontage AHK	251,26
FAHRSCHUL-PAKET	888,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

35.458,05

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

42.195,08

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

42.195,08

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA Sportage 1.6 CRDi EcoDynamics+ Vision DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	100 / 136	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	136
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,200	Tankinhalt:	54
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,40
Leergewicht (kg):	1602	zul. Gewicht (kg):	2150

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 15304086
Amtliches Kennzeichen: MG -FT 0995
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Sportage 1.6 CRDi EcoDynamics+ Vision DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 15304086
Amtliches Kennzeichen: MG -FT 0995
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Sportage 1.6 CRDi EcoDynamics+ Vision DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
09.12.2024	18984	Inspektion und Wartung
09.12.2024	18984	Wartungszusatzumfänge
02.05.2025	40015	Wartungszusatzumfänge
02.05.2025	40015	Inspektion und Wartung
01.09.2025	61450	Wartungszusatzumfänge
01.09.2025	61450	Inspektion und Wartung
22.12.2025	82337	Wartungszusatzumfänge
16.04.2026	103144	Bremsflüssigkeitswechsel
16.04.2026	103144	Wartungszusatzumfänge
23.07.2026	124239	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	MG-FT 995
Berichtsnummer :	0000000934946-DE613		
Referenznummer:	31218157		

Fahrzeugdaten

Kia Sportage (NQ5)(2021->) Vision

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YPV81AGSL305991	Laufleistung abgelesen:	125560 km 29.07.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Erstzulassung / Baujahr:	31.07.2024 / 2024	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	(1K) ZILINASCHWARZ MET.
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2027 / 07.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	124239 / 22.07.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Anderer	215/65/R17/103V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Anderer	215/65/R17/103V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Anderer	215/65/R17/103V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Anderer	215/65/R17/103V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart Frontantrieb
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display 4,2 Zoll
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-LED-Scheinwerfer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel grau
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Energierückgewinnung (Alternator Management System, AMS)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance Assist)
- Fahrassistenz-System: Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Reifendruck im Display
Reifendruck-Kontrollsystem
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrmodusschalter
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Frontscheibe geräuschkämmend • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie 5-türig • Klimaautomatik 2-Zonen
Sensor Scheibenbeschlagenerkennung • Kopfstützen hinten verstellbar • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar • Mild-Hybrid 100 kW (Motor 1,6 Ltr. - 100 kW Diesel) • Mittelarmlehne vorn • Nebelscheinwerfer LED • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturset • Rückfahrkamera • Rücksitzlehnen neigungsverstellbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung hinten • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Türgriffe außen Wagenfarbe • Unterfahrschutz vorn • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperre • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Fußmatten • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Kindersicherung • Kopf-Airbag-System • Kopfstützen vorn verstellbar • Lenkrad (Leder) • Lenkrad mit Multifunktion • LM-Felgen • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter • Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect • Parkbremse elektrisch • Radstand 2680 mm • Rußpartikelfilter • Rücksitz klappbar (40:20:40) • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Carrara-Weiß • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Unterfahrschutz hinten • USB-Anschluss Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wärmeschutzverglasung |
|--|---|

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Fahrschulfahrzeug

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Karosserie Außen	Beklebt	Entkleben / Reinigen
2.	Tür Vorne - Links	Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden	Sanft Instandsetzen
3.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Karosserie Außen
Beklebt - Entkleben / Reinigen



1. Karosserie Außen
Beklebt - Entkleben / Reinigen




1. Karosserie Außen
Beklebt - Entkleben / Reinigen



1. Karosserie Außen
Beklebt - Entkleben / Reinigen



2. Tür Vorne - Links
Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden - Sanft Instandsetzen



2. Tür Vorne - Links
Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden - Sanft Instandsetzen



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair