

Jeep

COMPASS 1.3 TURBO T4 PHEV AUTOMATICO 4XE

TELAIO: ZACPJFEWXPPS46261



Descrizione







Targa	Data immatricolazione 31/03/2023	Odometro 104924 km
Colore Bianco	Anno -	Selleria -
Numero porte 5	Numero posti -	Generation -
Cilindrata 1332 cc	Tipo cambio Automatico	Alimentazione Benzina
Numero marce 6	Potenza massima 176 KW	




















Data dichiarazione
19/05/2026

Data approvazione perizia
19/05/2026

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Ripiano cappelliera / -	Mancante	Sostituzione
002	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Smart repair

003	<p>Cerchio in lega / Posteriore Sinistro</p> <p>Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "</p>	Riga	Smart repair
			
004	<p>Cerchio in lega / Posteriore Destro</p> <p>Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "</p>	Riga	Smart repair
			
005	<p>Cerchio in lega / Anteriore Destro</p> <p>Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "</p>	Riga	Smart repair
			
006	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione
			
007	Cofano anteriore / -	Rientranza	Riparazione
			
008	Parafango / Anteriore Sinistro	Rientranza	Riparazione
			
009	Calotta retrovisore / Sinistro	Riga	Smart repair

			
010	Porta / Anteriore Sinistro	Rientranza	Riparazione
			
011	Porta / Posteriore Sinistro	Riga	Riparazione
			
			
012	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione
			
			
013	Portello / -	Rientranza	Riparazione
			
014	Parte inferiore paraurti / Posteriore	Rotto	Sostituzione
			
015	Stelo antenna / -	Mancante	Sostituzione



016 Pulizia esterna del veicolo

Sporco

Pulizia



017 Porta / Anteriore Destro

Rientranza

Riparazione



018 Parafango / Anteriore Destro

Riga

Riparazione



019 Parafango / Posteriore Destro

Rientranza


Riparazione



020 Pulizia degli interni del veicolo

Sporco


Pulizia



021 Parafango / Posteriore Sinistro

Rientranza

Riparazione



022

Parabrezza / -

Scheggia

Sostituzione



Elementi rimovibili

- Cassetta attrezzi
- Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- Compressore Kit di Gonfiaggio
- Copribagagli
- Kit di pronto soccorso
- Kit di riparazione pneumatici completo
- Pneumatico ruota di scorta
- Quick charging cable (Type 2, Mode 3)
- Ricarica Kit di Gonfiaggio
- Ripiano Cappelliera

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	FIRESTONE	235 / 45 / 19 / Estivo	4.6 mm
Anteriore Destro	FIRESTONE	235 / 45 / 19 / Estivo	5.1 mm
Posteriore Sinistro	FIRESTONE	235 / 45 / 19 / Estivo	5 mm
Posteriore Destro	FIRESTONE	235 / 45 / 19 / Estivo	5.3 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore




Cruscotto dal sedile posteriore




Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Cable



Cable



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Ripiano cappelliera / - / Mancante



Ripiano cappelliera / - / Mancante



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga




Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga





Paraurti / Anteriore / Riga




Cofano anteriore / - / Rientranza



Cofano anteriore / - / Rientranza





Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Portello / - / Rientranza



Portello / - / Rientranza



Portello / - / Rientranza



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Rotto



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Rotto



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Rotto



Stelo antenna / - / Mancante




Pulizia esterna del veicolo / Sporco



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Parafango / Anteriore Destro / Riga



Parafango / Anteriore Destro / Riga



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Pulizia degli interni del veicolo / Sporco



Pulizia degli interni del veicolo / Sporco



Pulizia degli interni del veicolo / Sporco



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza




Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parabrezza / - / Scheggia



Parabrezza / - / Scheggia



Parabrezza / - / Scheggia

