


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNSX S1004723	Erstzulassung	07.03.2025	Außenfarbe	Mondstein Grau/Vulkan Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RD3188	Laufleistung	43 353 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz Frankenbach Schweinfurt




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Inspektion ✗

Reifen

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

2




Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera
Position	Vorne
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

4		Bauteil	Klebesatz
		Position	Vorne
		Beschreibung	Pauschale
		Anmerkungen	-
6		Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
		Position	Hinten rechts
		Beschreibung	Ersetzen
		Anmerkungen	-
5		Bauteil	Türeinstieg
		Position	Hinten rechts
		Beschreibung	Delle
		Anmerkungen	-
7		Bauteil	Stoßfänger
		Position	Hinten
		Beschreibung	SR Kratzer
		Anmerkungen	-

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion
		Position	-
		Beschreibung	Fehlende Elemente
		Anmerkungen	-
8		Bauteil	Lackvorbereitung
		Position	-
		Beschreibung	Lackierung
		Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 1.429,77€