

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKUSHNS8 RW079882	Erstzulassung	20.12.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	22 138 km
Modell	MOKKA 1.2 Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten


























Lose Teile			Fahrzeugdokumente / Schlüssel		
Nothilfekit Reserverad		✓	Betriebsanleitung		✓
Bordwerkzeug		✓	Serviceheft		✓
Hutablage		✓	Bordmappe komplett		✓
Fußmatte HR		✗	Ersatzschlüssel		✓
Fußmatte HL		✗	Schlüssel		✓
Fußmatte VR		✗	Schlüssel mit Fernbedienung		✓
Fußmatte VL		✗	Inspektion		✗

Reifen


Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm


Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm


Innenschäden

DEKRA Automotive Solutions

2	Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
3	Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
4	Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
5	Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Anmerkungen

fahrzeug nass u. verschmutzt.

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 250,00€