



Pannello interno porta in tessuto / Anteriore Sinistro / Riga



Pannello interno porta in tessuto / Anteriore Sinistro / Riga



Paraurti / Anteriore / Rotto



Spoiler / Anteriore / Riga



Spoiler / Anteriore / Riga



Modanatura porta / Anteriore Sinistro / Rotto



Modanatura porta / Anteriore Sinistro / Rotto



Modanatura porta / Anteriore Sinistro / Rotto



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Modanatura paraurti / Posteriore Sinistro / Riga



Modanatura paraurti / Posteriore Sinistro / Riga



Portello / - / Riga



Portello / - / Riga



Portello / - / Riga



Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Tappeto vano bagagli / - / Rotto



Tappeto vano bagagli / - / Rotto



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Paraurti / Anteriore / Rotto



Paraurti / Anteriore / Rotto

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto




Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	GIT I	215 / 50 / 18 / Estivo	4.8 mm
Anteriore Destro	GIT I	215 / 50 / 18 / Estivo	5 mm
Posteriore Sinistro	GIT I	215 / 50 / 18 / Estivo	6 mm
Posteriore Destro	GIT I	215 / 50 / 18 / Estivo	6.3 mm



008

Paraurti / Posteriore

Riga

Riparazione



009

Modanatura paraurti / Posteriore Sinistro

Riga

Accettabile



010

Portello / -

Riga

Riparazione



011

Moquette / Anteriore Sinistro

Tagliato/Strappato

Sostituzione



012

Pannello interno porta in tessuto / Anteriore Sinistro

Riga

Accettabile



MG

ZS HYBRID+ LUX

TELAID: LSJWS4395SZ143254



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
	28/03/2025	34586 km
Colore	Anno	Selleria
-	2025	-
Numero porte	Numero posti	Generazione
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	0 km	-

Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione

Meccanica

Problemi rilevati			
Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No
Scatola del cambio / Stato di funzionamento	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione

001	Tappeto vano bagagli / -	Rotto	Sostituzione
			
002	Cerchio in lega / Posteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair
			
003	Cerchio in lega / Posteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Sostituzione
			
004	Cerchio in lega / Anteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair
			
005	Paraurti / Anteriore	Rotto	Sostituzione
			
006	Spoiler / Anteriore	Riga	Sostituzione
			
007	Modanatura porta / Anteriore Sinistro	Rotto	Sostituzione