

Peugeot

EXPERT

VIN: VF3VBYHVMPZ040149



Description

	Date d'immatriculation 15/05/2023	Odomètre 116596 km
Couleur Blanc	Année modèle -	Capitonnage -
Nombre de portes -	Nombre de sièges -	Generation -







Contrôles


Problème moteur au démarrage
Non

Véhicule non apte à la circulation
Non

Dommages et corrections

#	Élément	Damage	Correction
001	Extérieur complet / -	Auto-collants	Désticking
002	Aile / Avant Droit	Enfoncement	Réparation

		
003	Haut de pare-chocs / Avant	Rayure Peinture
		
004	Bas de pare-chocs / Avant	Enfoncement Réparation
		
005	Aile / Avant Gauche	Enfoncement Réparation
		
006	Bas de caisse / Avant Gauche	Enfoncement Réparation
		
007	Porte / Avant Gauche	Enfoncement Acceptable
008	Pneu / Arrière Gauche Indice de vitesse : T / Marque de pneu : CONTINENTAL / Largeur : 215 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 65 / Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Saison : Été	Déchiré Acceptable
		
009	Panneau latéral / Arrière Gauche	Enfoncement Réparation



010 Pavillon / - Enfoncement Acceptable

011 Pare-chocs / Arrière Enfoncement Réparation



012 Porte / Arrière Gauche Rayure Acceptable

013 Pneu / Arrière Droit
Indice de vitesse : T / Marque de pneu : CONTINENTAL / Largeur : 215 mm /
Technologie anti-crevaisin : Aucun / Rapport de forme : 65 / Diamètre Jante/Pneu :
16 " / Saison : Été Déchiré Acceptable



014 Panneau latéral / Arrière Droit Enfoncement Réparation



015 Porte / Droit Enfoncement Réparation



016 Baguette de porte / Droit Rayure Peinture



017 Baguette de porte / Avant Droit Rayure Peinture



018 Porte / Avant Droit

Enfoncement

Réparation



019 Coquille de rétroviseur / Droit

Rayure

Peinture



020 Pare-brise / -

Eclat

Acceptable



Éléments amovibles

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de charge lente | <input type="checkbox"/> Cable de charge rapide | <input type="checkbox"/> Cache bagages |
| <input type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input checked="" type="checkbox"/> Cric | <input type="checkbox"/> Double de clé |
| <input type="checkbox"/> Filet de coffre | <input type="checkbox"/> Filet de separation | <input type="checkbox"/> Kit réparation pneumatique complet |
| <input checked="" type="checkbox"/> Outillage de bord | <input type="checkbox"/> Plaque arrière | <input type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Roue de secours | | |

Pneus principaux

Avant Gauche	KUMHO	215 / 65 / 16 / Été	6 mm
Avant Droit	KUMHO	215 / 65 / 16 / Été	5.8 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	215 / 65 / 16 / Été	5.8 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	215 / 65 / 16 / Été	5.7 mm
Arrière	CONTINENTAL	215 / 65 / 16 / Été	8 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière




Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Autre



Autre



Aile / Avant Droit / Enfoncement



Haut de pare-chocs / Avant / Rayure



Bas de pare-chocs / Avant / Enfoncement



Bas de pare-chocs / Avant / Enfoncement



Aile / Avant Gauche / Enfoncement



Bas de caisse / Avant Gauche / Enfoncement



Pneu / Arrière Gauche / Déchiré



Panneau latéral / Arrière Gauche / Enfoncement



Panneau latéral / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pneu / Arrière Droit / Déchiré



Panneau latéral / Arrière Droit / Enfoncement



Panneau latéral / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Droit / Enfoncement



Baguette de porte / Droit / Rayure



Baguette de porte / Avant Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure



Pare-brise / - / Eclat