Voertuig rapport

Taxatiedatum: 04-11-2026

Hyundai IONIQ Premium EV 38 kWh
2020 - 100 kW / 136 PK - Elektrisch - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	KMHC851JFLU054290
Eerste registratie	09-10-2020
APK geldig tot	16-02-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	196.036 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	04-11-2026
Definitieve kilometerstand	196.036 km
Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Nee
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Ja
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2020	100 kW / 136 PK	Elektrisch
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	196.036 km	Ja

Opties & accessoires 18

- Achteruitrij assistent
- Achteruitrij assistent
- Achteruitrijcamera
- Adaptieve Cruise control
- Airco
- Apple CarPlay - Android Auto
- DAB ontvanger
- Dodehoek detectie
- Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd
- Klimaatregeling
- LED verlichting
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Memory stoelen
- Metallic lak
- Navigatie
- Parkeersensoren
- Stoelverwarming

Aanwezig bij voertuig 4

- Instructieboekje
- Hoofdsleutel
- Onderhoudsboekje
- Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	< 1,6 mm (Slecht)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	18 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-11-2025

Schades (17)

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Deuk
Oplossing
Vervangen





Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Anders



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
Anders



Omschrijving
Geen


Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter



Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksvoor



Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksachter



Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Laadklep

Schade exterieur - Portier linksachter





Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen


Schade exterieur - Rechtsachter



Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter



Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksachter



Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor



Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Bekleding



Soort schade
Slijtage
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Bekleding



Soort schade
Slijtage
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Achteruitrijcamera geeft geen beeld

Exterieur opmerking	12 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	2 gemelde schade	-
Interieur opmerking	2 gemelde schade	-
Technisch opmerking	1 gemelde schade	-
Externe opmerking		-

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
09-10-2020	Eerste toelating	
11-10-2022		Autobedrijf
07-12-2022	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B> Laatste tenaamstelling	Particulier
21-12-2022	Registratie datum goedkeuring <B>LET OP: TAXI</B>	
16-02-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | achterbank verwarmd | achteruitrijcamera | airco automatisch | alarm klasse 1(startblokkering) | alarmsysteem | Anti Blokkeer Systeem | Anti Slip Regeling | Apple Carplay/Android Auto | audio installatie premium | Autonomous Emergency Braking | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | binnenspiegel automatisch dimmend | Bluetooth | boordcomputer | bots waarschuwing systeem | buitenspiegels elektrisch inklapbaar | buitenspiegels elektrisch verstelbaar | buitenspiegels met verlichting | buitenspiegels verwarmbaar | chroom delen exterieur | connected services | cruise control adaptief met Stop&Go | DAB | dimlichten automatisch | dodehoekdetectie | draadloze telefoonlader | elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen | elektrische ramen achter | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | grootlichtassistent | hill hold functie | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | keyless entry | keyless start | knie airbag(s) | kunstlederen bekleding | LED achterlichten | LED dagrijverlichting | LED koplampen | lendesteun(en) verstelbaar | lichtmetalen velgen 16" | multimedia-voorbereiding | navigatiesysteem full map | oplaadmogelijkheid | parkeersensor achter | parkeersensor voor | passagiersairbag | passagiersstoel in hoogte verstelbaar | regensensor

rijstrooksensor met correctie | schakelpaddles | stoel ventilatie voor | stuur leder | stuur multifunctioneel | stuur verstelbaar | stuur verwarmd | verkeersbord detectie | vermoeidheidsherkenning | volledig digitaal instrumentenpaneel | voorstoelen verwarmd | warmtepomp | zij airbag(s) voor

Extra foto's













IONIQ

10:24
04.11
Blue Link
Hyundai Live
Apple CarPlay
Rij-info
Android Auto
Handleiding


RES +
SET −








AUTO HOLD