

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(Vollständige Fahrzeug)

Das unterstehende amtliche Kennzeichen ist für das umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN 0005 ASN 000627 VVS 00062 7 TSN DGR
DE 00 001061 WBA25DP0X0N157462 2846698



WBA25DP0X0N157462

Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	km
5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km
Sonstiges		
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:		

52. Anmerkungen:
Zu Nr. 16.2: +145 Achse 2 bei Antriebsantrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49:
1/2: 225/60 R18 104H M+S 7Jx18 ET22* 1/2: 225/60 R18 104W 7Jx18 ET22*
1: 245/40 R21 100Y 8 1/2Jx21 ET30 2: 275/35 R21 103Y 9 1/2Jx21 ET43*
1: 245/45 R20 103V M+S 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106V M+S 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103W 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106W 9 1/2Jx20 ET43* 1/2: 245/50 R19 105V M+S 7 1/2Jx19 ET32* 1/2: 245/50 R19 105W 7 1/2Jx19 ET32*

NOx:	16.6	mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:	0.25	mg/km
Partikelzahl:	2.78	*10 ¹⁰ /km ³
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 60.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ /km ³
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 60.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ /km ³
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	- g/km	- l/100km
Außerorts:	- g/km	- l/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km
Abweichungsfaktor:	-	-
Differenzierungsfaktor:	-	-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (gewichtete, kombiniert):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	ja	
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	e24 32 37	
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen		
Benzin/Diesel		
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:	-	g/km
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	2.13	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	224 g/km	9.8 l/100km
Mittel	170 g/km	7.5 l/100km
Hoch	151 g/km	6.6 l/100km
Höchstwert	181 g/km	8.0 l/100km
Kombiniert	175 g/km	7.7 l/100km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge		
Stromverbrauch	-	Wh/km

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnert

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
BMW

0.2 Typ:
G3X

Variante:
25DP

Version:
IAV500MO

0.2.1 Handelsbezeichnung:
X3 xDrive20i

0.2.3 Kennungen:
IP-0000706-WBA-1

0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
AT-0000041-WBA-1

0.2.3.2 ATCT-Familie:
24-WBA-OH8

0.2.3.3 PEIMS-Familie:
RL-0100565-WBA-1

0.2.3.4 Fahrwidstandsfamilie:
-

0.2.3.5 Fahrwidstandsmatrix-Familie:
PR-0000071-WBA-1

0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenenergie:
EV-0000047-WBA-1

0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
M1G

0.4 Fahrzeugklasse:
M1G

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-B-C-Säule, eingetieft ww, geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
Im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
-

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WBA25DP0X0N157462

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
2022-03-16

mit dem in der am
2021-11-22

erteilten Genehmigung
e1*2007/46*1797*13

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.
München 12.05.2022
(Ort) (Datum)


(Unterschrift)

Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: **2** und Räder: **4**

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):
2 Achse 1/2 Verteilergetriebe

3.1 Das Fahrzeug ist: **nicht automatisiert**

Hauptabmessungen

4. Radstand: **2864 mm**

5. Länge: **4708 mm**

6. Breite: **1891 mm**

7. Höhe: **1676 mm**

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1875 kg**

13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1914 kg**

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand: **2410 kg**

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: **Achse 1: 1140 kg Achse 2: 1390 kg**

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: **4410 kg**

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines: **2000 kg**

18.3 Zentralachsanhängers: **750 kg**

18.4 Ungelasteten Anhänger: **100 kg**

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **100 kg**

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors: **Bayer. Mot. Werke AG**

21. Baumnsterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: **B48B20A**

22. Arbeitsverfahren: **Fremdzündung/4-Takt**

23. Reiner Elektrobetrieb: **Nein**

23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: **NOVC-HEV**

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **4, in Reihe**

25. Hubraum: **1998 cm³**

26. Kraftstoff: **Hybr. Benzin/E** **26.1 Mono fuel**

27. Höchstleistung **220 kW**

27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): **135,00 kW bei 5000 min⁻¹**

27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor): **2,20 kW**

27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): **- kW**

28. Getriebe (Typ): **automatisch**

28.1 Übersetzungsverhältnisse

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
5.25	3.36	2.172	1.72	1.316	1.0	0.822	0.64

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes **3.385**

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: **215 km/h**

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: **1. 1620 mm 2. 1636 mm**

35. Reifen/Radkombination/Rollwidstandsklasse/Reifenklasse:

1: 245/50 R19 105 W	7.5Jx19/E132	A	C1
2: 245/50 R19 105 W	7.5Jx19/E132	A	C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: **-**

Aufbau

38. Code des Aufbaus: **AC**

40. Farbe des Fahrzeugs: **GRAU**

41. Anzahl und Anordnung der Türen: **4, 2 links, 2 rechts**

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrsitz): **5**

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel: **76,00 dB(A)**

bei Motordrehzahl: **3750 min⁻¹**

Fahrgeräusch: **67,00 dB(A)**

47. Abgasnorm: **Euro 6 AP**

47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{me}

47.1.1 Prüfmasse: **1989 kg**

47.1.3 Fahrwidstandskoeffizienten

47.1.3.0 f₀ **201.3 N**

47.1.3.1 f₁ **-0,409 N/(km/h)**

47.1.3.2 f₂ **0,0444 N/(km/h)²**

47.2 Fahrzyklus

47.2.1 Fahrzyklusklasse: **3b**

47.2.2 Miniatursierungsfaktor: **0**

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: **nein**

48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren **Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - Benzin/Diesel**

CO: **156.8 mg/km**

THC: **12.6 mg/km**

NMHC: **9.9 mg/km**



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : T- HU / AU überfällig




Bild 14 : T- Bremsflüssigkeitsservice überfällig

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
07.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 131 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.07.2022	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	X3 xDrive20i Aut.
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA25DP0X0N157462	HSN / TSN	0005 / DGR
Schlüssel-Nr.	10139305	Km-Stand abgelesen	38600
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	135
Hubraum (ccm)	1998	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Sofistograu Brillianteffekt / Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 50 R 19 105 W	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) r-f * FSL	S /O /F	5 mm
rechts	245 / 50 R 19 105 W	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) r-f * FSL	S /O /F	5 mm
2 links	245 / 50 R 19 105 W	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) r-f * FSL	S /O /F	5 mm
rechts	245 / 50 R 19 105 W	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) r-f * FSL	S /O /F	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Knieairbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Allradantrieb xDrive, Armauflagen vorne und hinten, Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dachreling Aluminium satiniert, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Fahrerlebnisschalter, Fahrsicherheitssysteme, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Velours, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe Steptronic, Getränkehalter, jeweils 2 vorn und hinten, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten Schwarz hochglänzend mit Akzentleiste Perlglanz Chrom, Kilometertacho, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5), vorn und hinten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Mittelarmlehne im Fond, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Parkbremse, elektromechanisch, Parking Assistant, Polsterung: Sensatec perforiert, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Rekuperationssystem, Räder: 18" Leichtmetallräder V-Speiche 618, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifen-Pannen-Anzeige, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Start-/Stop-Knopf, Telefon: WLAN Hotspot Vorbereitung, Verzurösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre Elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
552	Adaptiver LED-Scheinwerfer
32Z	Entfall: BMW Digital Key
223	Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk
5AC	Fernlichtassistent
4KN	Interieurleisten: M Interieurleisten Aluminium Rhombic dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
322	Komfortzugang Lackierung: Metallic Lackierung: Metallic in Verbindung mit M Sportpaket
710	Lenkrad: M Lederlenkrad mit Multifunktion
775	M Dachhimmel anthrazit
3MC	M Dachreling Hochglanz Shadow Line
760	M Hochglanz Shadow Line
7M9	M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen
320	Modellschriftzug-Entfall
6U3	Navigationsystem: BMW Live Cockpit Professional
337	Paket: M Sportpaket
5DN	Parking Assistant Plus
2VG	Performance Control
1VT	Räder: 19" M Leichtmetallräder Y-Speiche 887 M Bicolor
459	Sitze: Sitzverstellung elektrisch, mit Memory
2VL	Variable Sportlenkung
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 11.07.2025 bei Kilometerstand 29.996

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. T- HU / AU überfällig, erneuern (Bild 13)
2. T- Bremsflüssigkeitsservice überfällig, erneuern (Bild 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappenverkleidung verschrammt,
Motorhaube, mehrere Steinschläge,
Stoßfänger vorne, mehrere Steinschläge,