

046CC0128767



www.PS-Team.de



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
 CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
 EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
 EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
 EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
 EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
 OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



W0V7H9EDXN4199975

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare
Hybridelektrofahrzeuge
Stromverbrauch (gewichtet,
kombiniert): - Wh/km
Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **ja**
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e2 29 28**
3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-
Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ
Benzin / Diesel - g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP
Benzin / Diesel **2.12** g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	156	6.9
Mittel	126	5.6
Hoch	114	5.0
Höchstwert	140	6.2
Kombiniert	131	5.8
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas	CO ₂ - Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m ³ /100km]
WLTP-Werte	-	-	-
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU)
2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge
Stromverbrauch - Wh/km
Elektrische Reichweite - km
Elektrische Reichweite innerorts - Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge
Stromverbrauch (ECAC, - Wh/km
weighted)
Elektrische Reichweite (EAER) - km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) - km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer
Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)

zu Nr. 35:

195/65 R15 91T auf 6.5JX15 ET20;

195/60 R16 89H auf 6.5JX16 ET20;

195/60 R16 93H auf 6.5JX16 ET20;

205/60 R16 92H auf 6.5JX16 ET20;

215/50 R17 95H auf 6.5JX17 ET20;

Die Verwendung der optionalen Reifen
kann zu Abweichungen von den offiziellen
Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-
Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0073XYGC

Haendler Code DE1632

Motorkennzeichnung 10XVAE00

Motorseriennummer 93258

KFZ-Brief wurde erstellt

Der Unterzeichner Georg Bednarek bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
- 0.2. Typ: **P7 MONOCAB C**
Variante: **EA025DB12**
Version: **BE1VADPH0A5**
- 0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **CROSSLAND**
- 0.2.3 Kennungen:
- 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-HNP MB6_1424-W0V-0**
- 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **AT-HNS 0402-VR3-0**
- 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: **2-W0V-EQ**
- 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: **RL- BVH1MB6_1020-VF3-0**
- 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: **-**
- 0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: **-**
- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: **EV-HN_BV1D_1401-VF3-0**
- 0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Deutschland
- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken B-Säule

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Fahrzeugboden vorn rechts
- 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
W0V7H9EDXN4199975
- 0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:
31.03.2022

mit dem in der am **05.01.2022** erteilten Genehmigung **e4*2007/46*1194*17** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Rüsselsheim **07.04.2022**
Ort Datum


Unterschrift

Manager
Vehicle
Certification
Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
und Räder: **4**
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):
1; Achse 1
Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:
nicht automatisiert
4. Radstand: **2604** mm
- 4.1. Achsabstände:
1 - 2: **2604** mm
5. Länge: **4229** mm
6. Breite: **1765** mm
7. Höhe: **1605** mm
13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1254** kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1322** kg
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: **1795** kg
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
1: **920** kg
2: **880** kg
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: **2620** kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers: **-** kg
18.3. Zentralachsanhängers: **840** kg
18.4. ungebremsten Anhängers: **600** kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **65** kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine:
PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
EB2ADT (HN05)
22. Arbeitsverfahren:
Fremdzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektroantrieb: **nein**
23.1. Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: **nein**
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **3 ; in Reihe**
25. Hubraum: **1199** cm³
26. Kraftstoff: **Benzin**
26.1. Einstoff
27. Höchstleistung
27.1. Höchste Nennleistung: **81.00** kW bei: **5500** min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
27.3. Höchste Nennleistung: - kW (Elektromotor)
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: - kW (Elektromotor)

28. Getriebe (Typ): **handgeschaltet**
- 28.1. Übersetzungsverhältnisse:
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
3.46 2.05 1.29 0.98 0.76
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
0.6 - - - -
- 28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **4.29**
- 28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
14.843 8.795 5.534 4.204 3.26
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
2.574 - - - -
29. Höchstgeschwindigkeit: **187** km/h
30. Spurweite:
1: **1513** mm
2: **1491** mm
35. Reifen/Radkombination:
Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
1: 195/60 R16 89H 6.5Jx16 ET20
2: 195/60 R16 89H 6.5Jx16 ET20
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: **-**
38. Code des Aufbaus:
AF Mehrzweckfahrzeug
40. Farbe des Fahrzeugs:
schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
5 ; 2 links, 2 rechts, 1 hinten
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): **5**
- 42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): **-**
- 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: **-**
46. Standgeräusch: **76.40** dB(A)
bei der Drehzahl: **3750** min⁻¹
Fahrgeräusch: **67.00** dB(A)
Abgasnorm: **Euro 6 AP**
- 47.1. Parameter für die Emissionsprüfung
47.1.1. Prüfmasse: **1401** kg
47.1.2. Querschnittsfläche **0.752** m²
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: **-** cm³

- 47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f₀: **83.9** N
47.1.3.1. f₁: **0.402** N/(km/h)
47.1.3.2. f₂: **0.03447** N/(km/h)²
- 47.2. Fahrzyklus **3b**
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse: **-**
- 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc): **-**
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: **-**
48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**
- 1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
- | | Benzin / Diesel | Gas | Andere (siehe 26.) | |
|---------------|-----------------|-----|--------------------|----------------------|
| CO | 320.1 | - | - | mg/km |
| THC | 25.8 | - | - | mg/km |
| NMHC | 21.8 | - | - | mg/km |
| NOx | 29.8 | - | - | mg/km |
| THC+NOx | - | - | - | mg/km |
| NH3 | - | - | - | ppm |
| Partikelmasse | 1.52 | - | - | mg/km |
| Partikelzahl | 4.84 | - | - | 10 ¹¹ /km |
- 2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)
- | | Benzin / Diesel | Gas | Andere (siehe 26.) | |
|---------------|-----------------|-----|--------------------|----------------------|
| CO | - | - | - | mg/kWh |
| NOx | - | - | - | mg/kWh |
| NMHC | - | - | - | mg/kWh |
| THC | - | - | - | mg/kWh |
| CH4 | - | - | - | mg/kWh |
| NH3 | - | - | - | ppm |
| Partikelmasse | - | - | - | mg/kWh |
| Partikelzahl | - | - | - | 10 ¹¹ /km |
- 48.1. Rauch: **-** m⁻¹
- 48.2. Angegebene höchste RDE-Werte
- | | NOx [mg/km] | Partikelzahl [10 ¹¹ /km] |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Vollständige RDE-Fahrt | 60 | 6 |
| Innerstädtische RDE-Fahrt | 60 | 6 |
49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen
- | Benzin / Diesel | CO ₂ -Emissionen [g/km] | Kraftstoffverbrauch [l/100km] |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| NEFZ-Werte | | |
| Innerorts | - | - |
| Außerorts | - | - |
| Kombiniert | - | - |
| Gewichtet, kombiniert | - | - |
- | Gas | CO ₂ -Emissionen [g/km] | Kraftstoffverbrauch [l/100km] | [m ³ /100km] |
|------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| NEFZ-Werte | | | |
| Innerorts | - | - | - |
| Außerorts | - | - | - |
| Kombiniert | - | - | - |
- Abweichungsfaktor: **-**
Differenzierungsfaktor: **-**

16.06.2022

Salzlandkreis
Der Landrat
32 FD Ordnung und Straßenverkehr
06400 Bernburg (Saale)

ASL AM 101



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Kofferraumabdeckung




Bild 15 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 16 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 17 : Unfallschaden Dachrahmen links, zerkratzt




Bild 18 : Unfallschaden Dachrahmen links, zerkratzt




Bild 19 : Unfallschaden Motorhaube, zerkratzt




Bild 20 : Unfallschaden Motorhaube, zerkratzt




Bild 21 : Kotflügel vorne rechts, eingedellt, drücken




Bild 22 : Kotflügel vorne rechts, eingedellt, drücken



Bild 23 : Tür vorne rechts Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 24 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 25 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, polieren




Bild 26 : Tür vorne links, eingedellt, drücken



Bild 27 : Tür vorne links, eingedellt, drücken




Bild 28 : Tür vorne links, eingedellt, drücken



Bild 29 : Glanzgedrehte Felge hinten links (Sommerradsatz), zerkratzt



Bild 30 : Einstieg vorne rechts, verschrammt



Bild 31 : Einstieg hinten links, verschrammt



Bild 32 : Einstieg vorne links, verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	380749
Hersteller	Opel
Model	Crossland/Crossland X
Variante	Business Elegance 1.2
Listenpreis	23.806,73
VIN	W0V7H9EDXN4199975
Erstzulassungsdatum	1.6.2022
Kennzeichen	ASL AM16

Schadensfälle der int. Belegnummer: 380749

14.05.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026105917	07.04.2026	A-Säule links Motorhaube	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
27.04.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.06.2022	Letzte Zulassung	17.03.2025
Hersteller	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Crossland 1.2 Business Elegance
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0V7H9EDXN4199975
HSN / TSN	1844 / AKH	Schlüssel-Nr.	10015213
Km-Stand abgelesen	91298	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	81	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 60 R 16 89 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	8 mm
rechts	195 / 60 R 16 89 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	8 mm
2 links	195 / 60 R 16 89 H	Bridgestone / Blizzak LM-005	W /O	5 mm
rechts	195 / 60 R 16 89 H	Bridgestone / Blizzak LM-005	W /O	5 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
195 / 60 R 16 89 H	Bridgestone / Turanza 6	S /O	5 mm
195 / 60 R 16 89 H	Bridgestone / Turanza 6	S /O	5 mm
195 / 60 R 16 93 V	Continental / EcoContact 5	S /O	5 mm
195 / 60 R 16 93 V	Continental / EcoContact 5	S /O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbag vorne und hinten außen, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachdesignlinie, oberhalb, in Chrom, Dachspoiler, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP - Plus), Fensterheber, elektrisch hinten, Fensterheber, elektrisch vorn, Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenraumbeleuchtung, Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Ambientebeleuchtung, LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic Sonderfarbe Nautic Blau, Lenkrad: Lederlenkrad mit Chromelementen und Lenkradfernbedienung, Leuchtweitenregulierung, manuell, Mittelarmlehne, vorn, Navigationssystem: 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera und Multimedia Navi Pro, OpelConnect, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff/Premium-Lederoptik, Proaktives Fahrerassistenzsystem, Radio: Digitaler Radioempfang DAB/DAB+/DMB-R, Reifen-Reparatur-Set, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 mit Reifen 195/60 R16, in BiColor/Schwarz (10 Speichen), Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Ergonomischer Aktiv-Sitz, (AGR) Fahrer, Sitze: Sitzrückenlehne 60:40 geteilt, umklappbar, Spurassistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, Traktionskontrolle (TC Plus), Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Silber, Verkehrsschild-Assistent, Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code Bezeichnung

UV6=YB Head-Up Display

0

CWG=N Lenkrad: Beheizbares Lederlenkrad und Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und Beifahrer

A0

CWBR,O Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 mit Allwetterreifen 195/60 R16, in

L BiColor/Schwarz (10 Speichen)

C50=LW Windschutzscheibe beheizbar, ThermoTec


0

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 7.260 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontscheibe Wischerarm, zerkratzt, erneuern
2. Unfallschaden Motorhaube, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19, 20)
3. Unfallschaden Dachrahmen links, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18)
4. Tür vorne links, eingedellt, drücken (Bild 26, 27, 28)
5. Tür hinten links Lackierung, verschrammt, polieren (Bild 25)
6. Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, polieren (Bild 24)
7. Tür vorne rechts Lackierung, verschrammt, polieren (Bild 23)
8. Kotflügel vorne rechts, eingedellt, drücken (Bild 21, 22)
9. Heckklappe Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Glanzgedrehte Felge hinten links
(Sommerradsatz), zerkratzt, (Bild 29)
Einstieg vorne rechts, verschrammt, (Bild 30)
Einstieg hinten links, verschrammt, (Bild 31)
Einstieg vorne links, verschrammt, (Bild 32)

Fehlende Teile

1. Zweitschlüssel, Schließsatz erneuern
2. Kofferraumabdeckung