

Mercedes-Benz Vito 114 CDI Lang
2020 - 100 kW / 136 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	WIV44760313735439
Eerste registratie	31-03-2020
APK geldig tot	31-03-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	201.279 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	22-07-2026
Definitieve kilometerstand	201.279 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	2.143
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	172
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

Opties & accessoires 6

Achteruitrijcamera	Airco	Cruise control	Metallic lak	Navigatie	Parkeersensoren
--------------------	-------	----------------	--------------	-----------	-----------------

Aanwezig bij voertuig 3

Digitaal onderhoud	Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel
--------------------	--------------	-----------------------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2020	 Vermogen 100 kW / 136 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 201.279 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Grijs
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-04-2025

Schades (14)


Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Andere - Andere

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast


Schade exterieur - Achter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade interieur - Dashboard

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt



Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Vervuild

Exterieur opmerking 11 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 2 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
24-03-2020		Importeur
31-03-2020	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
14-07-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
31-03-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- aanhanger assistent

achterklep

alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling
- bandenspanningscontrolesysteem

bestuurdersairbag

buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening

elektrische ramen voor

Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling

passagiersairbag

start/stop systeem

stuur verstelbaar

tachograaf
- tussenschot volledig

zijschuifdeur rechts

zijwind assistent

