

NOx:	10.0 mg/km
THC + NOx:	mg/km
Partikelmasse:	0.68 mg/km
Partikelzahl:	3.64 *10 ¹⁰ /km ³

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): m⁻¹

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 60.0 mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ /km ³

Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 60.0 mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ /km ³

49. CO₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	177 g/km	7.8 l/100km	- Wh/km
Mittel	125 g/km	5.5 l/100km	- Wh/km
Hoch	109 g/km	4.8 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	132 g/km	5.8 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	129 g/km	5.7 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) e24 28 29

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch Ökoinnovationen

3.2.2 Einsparungen durch WLTP: 2.12 g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

Seite 4

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 175/60 R16 86H M+S 5 1/2Jx16 ET46* 1/2: 175/65 R15 88H 5 1/2Jx15 ET46* 1/2: 175/65 R15 88H M+S 5 1/2Jx15 ET46* 1/2: 185/50 R17 86H M+S 5 1/2Jx17 ET45* 1/2: 195/55 R16 87H M+S 6 1/2Jx16 ET54* 1/2: 195/55 R16 87W 6 1/2Jx16 ET54* 1/2: 205/40 R18 86W 7Jx18 ET54* 1/2: 205/45 R17 88V M+S 7Jx17 ET54* 1/2: 205/45 R17 88W 7Jx17 ET54* 1/2: 205/45 R17 88Y 7Jx17 ET54* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: nein

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: nein

Seite 5

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft



EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN	0005	ASN	005853
VVS	00585 3	TSN	CMG
DE 00 000250 WMW31DH0302V10639 1702811			



WMW31DH0302V10639

Seite 6

Der Unterzeichner:	
Bernhard Kuhn	
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug	
0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): MINI
0.2	Typ: FML2
	Variante: 31DH
	Version: IAW40000
0.2.1	Handelsbezeichnung: Cooper
0.2.3	Kennungen:
0.2.3.1	Interpolationsfamilie: IP-0000662-WBA-1
0.2.3.2	ATCT-Familie: AT-0000054-WBA-1
0.2.3.3	PEMS-Familie: 24-WBA-027
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie: RL-0100489-WBA-1
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie: -
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung: PR-0000002-WBA-1
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie: EV-0000045-WBA-1
0.4	Fahrzeugklasse: M1
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München	
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingienietet ww. geklebt	
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
im Motorraum rechts	
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WMW31DH0302V10639
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2023-07-18
mit dem in der am	
2022-09-27	
erteilten Genehmigung	
e1*2007/46*1678*15	
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden	
Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit	
RECHTSVERKEHR, in denen	
METRISCHE EINHEITEN	
für das Geschwindigkeitsmessgerät und	
METRISCHE EINHEITEN	
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.	
München	25.07.2023
(Ort)	(Datum)
	
(Unterschrift)	Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale								
1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4				
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):							
	1	Achse 1	-					
3.1	Das Fahrzeug ist:	nicht automatisiert						
Hauptabmessungen								
4.	Radstand:	2495		mm				
5.	Länge:	3863		mm				
6.	Breite:	1727		mm				
7.	Höhe:	1414		mm				
Massen								
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1250		kg				
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1294		kg				
16.	Technisch zulässige Höchstmassen							
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	1610		kg				
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	Achse 1:	920	kg				
		Achse 2:	755	kg				
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	-						
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:							
18.3	Zentralachsanhängers:	-						
18.4	Ungebremsten Anhängers:	-						
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	-						
Antriebsmaschine								
20.	Hersteller des Motors:	Bayer. Mot. Werke AG						
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	1: B38A15F, 2: -						
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzündung/4-Takt						
23.	Reiner Elektrobetrieb:	Nein						
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	-						
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3;in Reihe						
25.	Hubraum:	1499		cm³				
26.	Kraftstoff: Benzin	26.1 Mono fuel						
27.	Höchstleistung							
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	100.00 kW bei:4500		min⁻¹				
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	-						
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	-						
28	Getriebe (Typ):	automatisch						
28.1 Übersetzungsverhältnisse								
	1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
	4.154	2.450	1.393	0.975	0.755	0.675	0.547	-
28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes							-

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes								
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang	
3.789	3.789	4.235	4.235	4.235	3.789	3.789	-	
Höchstgeschwindigkeit								
29.	Höchstgeschwindigkeit:							210 km/h
Achsen und Radaufhängung								
30.	Spurweite:	1.	1501 mm	2.	1501 mm			
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:							
	1:	205/45 R17 88 W	7,0Jx17/ET54		A C1			
	2:	205/45 R17 88 W	7,0Jx17/ET54		A C1			
Bremsen								
36.	Anhängers-Bremsanschlüsse:							-
Aufbau								
38.	Code des Aufbaus:							AB
40.	Farbe des Fahrzeugs:							WEISS/SCHWARZ
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:							2;1 links, 1 rechts
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):							4
Umweltverträglichkeit								
46.	Geräuschpegel:							
	Standgeräusch:							75.30 dB(A)
	bei Motordrehzahl:							3375 min⁻¹
	Fahrgeräusch:							67.00 dB(A)
47.	Abgasnorm:							Euro 6 AP
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V _{ind}							
47.1.1	Prüfmasse:							1354 kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten							
47.1.3.0	f ₀							123.4 N
47.1.3.1	f ₁							-0.088 N/(km/h)
47.1.3.2	f ₂							0.03382 N/(km/h)²
47.2	Fahrzyklus							
47.2.1	Fahrzyklusklasse:							3b
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:							0
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:							nein
48.	Abgasemissionen:							
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:								
715/2007*2018/1832AP								
1.2 Prüfverfahren		Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)						
CO:		200.1 mg/km						
THC:		19.3 mg/km						
NMHC:		16.7 mg/km						



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Wartungsnachweis

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
16.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 325 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

-Dach 325µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Laut Kundenaussage wurde das Fahrzeug mit den im Gutachten aufgeführten Winter-Leichtmetallrädern übergeben bzw. ausgeliefert.

In der mitgelieferten Ausstattungsliste sind jedoch Winterreifen mit anderen Dimensionen angegeben.

Der bei der Rückgabe des Fahrzeugs vorhandene Radsatz ist ein originaler Mini-Winter-Leichtmetallradsatz mit Originalbereifung.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.08.2023	Letzte Zulassung	14.08.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Mini
Typ / Verkaufsbez.	Mini 3-trg. (F56)(2013->) / Cooper John Cooper Works Trim (EURO 6d)	Aufbauart	Limousine
Türen	3	Sitzplätze	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WMW31DH0302V10639	HSN / TSN	0005 / CMG
DAT Europa-Code®	015800110980002	DAT Marktindex	DE001 6435
Km-Stand abgelesen	19728	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	100	Hubraum (ccm)	1499
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb

Getriebe / Gänge
Farbe (Hersteller)

Automatik / 7
NANUQ WHITE / C6A
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Felgen
Polster / Farbe

Leichtmetall
Stoff / Anthrazit

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 45 R 17 88 W XL	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 * FSL	S / O	4 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 W XL	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 * FSL	S / O	4 mm
2 links	205 / 45 R 17 88 W XL	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 * FSL	S / O	4 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 W XL	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 * FSL	S / O	4 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
195 / 55 R 16 87 H	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance *	W / O	7 mm
195 / 55 R 16 87 H	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance *	W / O	7 mm
195 / 55 R 16 87 H	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance *	W / O	7 mm
195 / 55 R 16 87 H	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance *	W / O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ausstattungs-Paket: Premium First, Außenspiegel elektr. verstellbar, Dach schwarz lackiert, Dachhimmel Satellite Grey, Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Ersatzteilkatalog Facelift, Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent), Fahrassistenz-System: Performance Control, Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic, Getränkehalter vorn und hinten, Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, John Cooper Works Trim, Karosserie: 3-türig, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC), LM-Felgen 7x17 (Track Spoke, Schwarz), Lenkrad (Sport Leder Nappa) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung, Modellpflege (2), Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB), Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V, Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V KAT, Multifunktion für Lenkrad, Otto-Partikelfilter (OPF), Piano Black Exterieur, Reifen 205/45 R17 ..W, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Service-System: Remote Services, Servolenkung Servotronic, Sitzausstattung: 4-Sitzer, Sitze vorn mechanisch verstellbar, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Türgriffe innen verchromt, Uni-Lackierung Chili-Rot, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
4801	Ausstattungs-Paket: John Cooper Works Aerodynamik Kit
3269	Ausstattungs-Paket: Premium Extra
19631	Dekor-/Zierstreifen auf Motorhaube
28402	Fußmatten Velours
789	Fzg. ohne Modell-Schriftzug
26710	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
37901	Innenspiegel mit Abblendautomatik
69005	Lenkrad heizbar

1906 Sicht-Paket
30472 Sitzbezug / Polsterung: Stoffkombination Dinamica
22101 Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 06.07.2026 bei Kilometerstand 19.459
bis Wartung verbleiben: 20.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Stabantenne leichte Bissspuren,
Heckscheibe leichter Kratzer,
Radlaufzierblende vorne rechts leichter
Kratzer,