Aanbieder: Leasemaatschappij





VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L2H1 AIRCO/NAV/LMV/PDC

Km-stand	159325 km	**Soort voertuig**	Bedrijfsauto < 3500kg - grijs	**Ledig gewicht**	1854 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Wit	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Diesel	**Aantal deuren**	5	**Bruto BPM**	,-
Transmissie	Handgeschakeld	**Aandrijving**	Voorwiel	**Huidig restant BPM**	€ 0,-
Datum eerste toelating	10-07-2023	**Aantal cilinders**	4	**Wielbasis**	340 cm
Datum eerste afgifte NL	10-07-2023	**Vermogen**	81 kW	**Laadvermogen**	946 kg
Eerste registratie	Nederland	**CO2 uitstoot**	186 g/km	**APK t/m**	10-07-2027

Opgegeven opties door inspecteur

Airconditioning, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control, Connectiviteit, Navigatie optie_anders, Audio optie_anders, Park Distance Control voor en achter, 2 zitplaatsen rechtsvoor, Verlengde of verhoogde carrosserie, Schuifdeur rechts, Achterdeuren

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✓ Reservesleutel
✓ Krik	✓ Reservewiel
✓ Navigatie CD/DVD	✓ Instructieboekje
✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 3	Aantal hoofdsteunen	: 3
Schoon van binnen	: Nee, reinigen	Normale geur	: Ja
Voorstoelen beschadigd	: Ja, vlek(ken)	Deurpanelen beschadigd	: Ja, vlek(ken)
Kofferruimte beschadigd	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Nee, polijsten	Sponningen deuren beschadigd	: Ja
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	Zomer	Continental	205/65 R16
RV	3 mm	Zomer	Continental	205/65 R16
LA	5 mm	Zomer	Continental	205/65 R16
RA	5 mm	Zomer	Continental	205/65 R16

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Scherm linksachter
Omschrijving:
Deukjes
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krassen, opgedrukt
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten




Deel:
Achterdeur links
Omschrijving:
Gedeukt
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Achterdeur rechts
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten




Extra foto's


Vin typeplaat


Vin ingeslagen


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Extra foto

Extra foto

Extra foto

Extra foto

Extra foto

Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur