

(chassisnr: TMBJJ8NX6RY059459)



### SKODA OCTAVIA COMBI 2.0 TDI GREENTEC DSG AMBITION AUT/ECC/NAV/LMV/PDC/LED

<b>Km-stand</b>	150234 km	<b>Soort voertuig</b>	Personenauto	<b>Ledig gewicht</b>	0 kg
<b>Tank/ Laad inhoud</b>		<b>Kleur</b>	Zwart	<b>BTW/Marge</b>	BTW
<b>Brandstof</b>	Diesel	<b>Aantal deuren</b>	5	<b>Wielbasis</b>	cm
<b>Transmissie</b>	Automaat	<b>Aandrijving</b>	Voorwiel	<b>Laadvermogen</b>	-
<b>Datum eerste toelating</b>	29-11-2023	<b>Aantal cilinders</b>	4	<b>APK t/m</b>	
		<b>Vermogen</b>	110 kW		
		<b>CO2 uitstoot</b>	119 g/km		

#### Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Trekhaak inklapbaar, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie\_anders (af fabriek), Audio optie\_anders (af fabriek), LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Dakrailing

#### Inspectie

##### Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Hoedenplank/rolhoes
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)

##### Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

##### Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

##### Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	Winter	Dunlop	205/60 R16
RV	3 mm	Winter	Dunlop	205/60 R16
LA	4 mm	Winter	Dunlop	205/60 R16
RA	4 mm	Winter	Dunlop	205/60 R16

##### Extra set aanwezig

Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
5 mm	Zomer	Kumho	205/60 R16
5 mm	Zomer	Kumho	205/60 R16
6 mm	Zomer	Kumho	205/60 R16
6 mm	Zomer	Kumho	205/60 R16

Aantal wioldoppen/LMV

LMV

Aantal beschadigd

0

Dealer onderhouden

Ja

Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

## Extra details

### Beschadigingen

**Deel:**  
Dak  
**Omschrijving:**  
Krasjes  
**Gegeven oplossing:**  
Bijwerken en polijsten



**Deel:**  
Voorzijde  
**Omschrijving:**  
Steenslag  
**Gegeven oplossing:**  
Inlakken en polijsten



**Deel:**  
Achterklep bekleding  
**Omschrijving:**  
Beschadigd  
**Gegeven oplossing:**  
Vervangen




**Deel:**  
Bumper achter  
**Omschrijving:**  
Krasen  
**Gegeven oplossing:**  
Spuiten



**Deel:**  
Grille  
**Omschrijving:**  
Beschadigd  
**Gegeven oplossing:**  
Vervangen



### Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



?Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

---