

Ford

KUGA 2.5 243CV AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0FXXWPMHSP26057



Descripción

Matrícula	Fecha de matriculación	Kilometraje
3992NDG	30/06/2025	34793 km
Color	Año	Tapicería
Blanco	-	Tela
Número de puertas	Numero de asientos	Generation
5	-	-
Tipo de carrocería	Desplazamiento de motor	Transmisión
Compacto	2488	Automático
Numero de velocidades	Potencia Máxima	
5	179 KW	

Detalles del estado

Localización de la Inspección	Fecha de inspeccion	Fecha de peritación aprobada
Campa HERTZ Loeches	23/07/2026	24/07/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Tapa de la guantera / Delantero Derecho	No conforme	Reajustar
002	bandeja tr maletero / Trasero ¹	Roto	Sustitución

			
003	Cable de carga / -	Faltante	Sustitución
			
004	Paragolpes / Delantero	Abolladura	Reparar
			
005	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Smart repair
			
006	Espejo retrovisor / Derecha	Rayado	Pintar
			

1.

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cubierta de carga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☐ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ chaleco reflectante
- ☐ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	CONTINENTAL	225 / 60 / 18 /	3 mm
Delantero Derecho	CONTINENTAL	225 / 60 / 18 /	3 mm
Trasero Izquierdo	CONTINENTAL	225 / 60 / 18 /	4 mm
Trasero Derecho	CONTINENTAL	225 / 60 / 18 /	4 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro




Otro



Otro



Otro



Otro



Otro



Otro



Tapa de la guantera / Delantero Derecho / No conforme



bandeja tr maletero / Trasero / Roto



Cable de carga / - / Faltante



Paragolpes / Delantero / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Espejo retrovisor / Derecha / Rayado