Voertuig rapport

Taxatiedatum: 04-11-2026

Hyundai IONIQ 5 Lounge 73kWh
2021 - 160 kW / 218 PK - Elektrisch - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	KMHKR81AFNU021626
Eerste registratie	06-11-2021
APK geldig tot	06-11-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	192.256 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	04-11-2026
Definitieve kilometerstand	192.256 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2021	160 kW / 218 PK	Elektrisch
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	192.256 km	Ja

Opties & accessoires 13

Achteruitrijcamera | Adaptieve Cruise control | Airco | Apple CarPlay - Android Auto | Cruise control | Klimaatregeling | LED verlichting | Lederen bekleding | Lichtmetalen velgen | Metallic lak | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming

Aanwezig bij voertuig 5

Digitaal onderhoud | Hoofdsleutel | Reservesleutel / digitale sleutel | Laadkabel | Hoedenplank / rolhoes

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	< 3 mm (Slecht)
Profieldiepte linksachter	< 3 mm (Slecht)
Profieldiepte rechtsvoor	< 3 mm (Slecht)
Profieldiepte rechtsachter	< 3 mm (Slecht)
Merk band	hankook
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Groen
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	12 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-12-2026

Schades (11)

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Voorbumper - Deel reparatie (bijspuiten/spotrepair)

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Achterklep - Achterklep spuiten

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade
Anders
Oplossing
-





Omschrijving
Linker voorrand - Velg incl. CNC reparatie

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade
Anders
Oplossing
-





Omschrijving
Rechter voorrand - Velg incl. CNC reparatie

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Anders
Oplossing
-





Omschrijving
Linker voordeur - Deel reparatie (bijspuiten/spotrepair)

Andere - Andere

Soort schade
Anders
Oplossing
-





Omschrijving
Linker achterhoek - Velg incl. CNC reparatie

Schade exterieur - Portier rechtsachter




Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Rechter achterdeur - Deel reparatie (bijspuiten/spotrepair)

Schade exterieur - Portier linksachter




Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Linker achterdeur - Deel reparatie (bijspuiten/spotrepair)


Schade exterieur - Dak




Soort schade
Hagelschade
Oplossing
-

Omschrijving
Dak - Meer dan 10

Schade exterieur - Motorkap





Soort schade
Hagelschade
Oplossing
-

Omschrijving
Motorkap - Meer dan 20

Schade exterieur - Achter





Soort schade
Deuk
Oplossing
-

Omschrijving
Achterbumper - Achterbumper vervangen (spuiten & arbeid)

Exterieur opmerking	8 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	2 gemelde schade	-
Interieur opmerking	0 gemelde schade	-
Technisch opmerking	0 gemelde schade	-

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
30-09-2021	Registratie datum goedkeuring	Importeur
06-11-2021	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
27-10-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
06-11-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | achterstoelen elektrisch verstelbaar | achterstoelen verwarmd | achteruitrij assistent | airco automatisch | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Apple Carplay/Android Auto | armsteun voor | audio installatie premium | autonome parkeerfunctie | Autonomous Emergency Braking | bagagedek | bagage-scheidingsnet | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | binnenspiegel automatisch dimmend | Bluetooth | bots waarschuwing systeem | buitenspiegels elektrisch inklapbaar | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp | DAB | dimlichten automatisch | dodehoekdetectie met correctie | draadloze telefoonlader | elektrisch bedienbare achterklep | elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen | elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen | elektrische ramen voor en achter | Elektronisch Stabiliteits Programma | extra getint glas achter | full-LED koplampen | head-up display | hill hold functie | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | keyless entry | keyless start | kruisend verkeer detectie | LED achterlichten | LED dagrijverlichting | lederen bekleding | lendesteun(en) verstelbaar | lichtmetalen velgen 20" | metaalkleur parelmoer | multimedia scherm standaard | multimedia-voorbereiding | navigatiesysteem full map | parkeersensor achter | parkeersensor voor | passagiersairbag | regensensor | rijstrooksensor met correctie | rondomzicht camera | schakelpaddles | spraakbediening | stuur leder

stuur multifunctioneel | stuur verstelbaar | stuur verwarmd | stuurbekrachtiging | Vehicle-to-load

verlichte grille/strip | vermoeidheidsherkenning | volledig digitaal instrumentenpaneel | voorstoelen in hoogte verstelbaar

voorstoelen verwarmd en geventileerd | warmtepomp | warmtewerende voorruit | zelfstandige rijstrookwissel

zij airbag(s) voor | zonnescherm zijruiten

Extra foto's















