

Stato d'uso del veicolo

Dati Perito

Dati Perito e Società Peritale

Dati Generali Riconsegna

Data e ora di riconsegna 28/11/2025 14:13	Targa	Km 104172	Danni Totali
--	-------	--------------	--------------

Dati Veicolo

Marca SEAT	Modello Tarraco dal 2018	Colore Grigio.metall/doppio	Data Immatricolazione 17.05.2023
---------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Stato d' uso

Marca SEAT	Note Lanza trasporti
---------------	-------------------------

Accessori e Dotazione

Descrizione	Previsto	Presente
Veicolo immatr.Autocarro		NO
Cambio		Automatico
Navigatore		SI
Carta di circolazione		SI
Radio		SI

Descrizione	Previsto	Presente
1 ° Chiave		SI
2 ° Chiave		SI
Tessera Code		SI
Code Radio		NO
Cerchi in lega		SI

Descrizione	Previsto	Presente
Scheda SD		SI
Kit gonfiaggio riparazione	NO	NO
Ruota di Scorta	SI	SI
Ruotino	NO	NO

Allestimenti particolari

Pneumatici

Marca Anteriore Pirelli	Tipologia: Estivi	Battistrada 60%
----------------------------	----------------------	--------------------

Marca Posteriore Pirelli	Tipologia: Estivi	Battistrada 60%
-----------------------------	----------------------	--------------------

Importi calcolati in base a:

Degrado 0 %	Sconto listino ricambi: 10 %	Tariffa h mano d'opera: 29 €
-------------	------------------------------	------------------------------

Anomalie Ricontrate

Meccanica	Descrizione:
-----------	--------------

Elettriche / Elettronico	Descrizione:
--------------------------	--------------

Valorizzazione stato d'uso

Item	Descrizione	Tipologia	Importo
5	Parafango ant. sx	Ammaccatura	
6	Paraurti ant. parte sup.	Usura	
3	Porta post. dx	Graffio	
4	Paraurti post. parte sup.	Graffio	
1	Cappelliera	Mancante	
2	Disco ruota in lega ant sx	Graffio	
		Totale	