

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
1	Kia Niro	KNACC81CGH5039638	03.03.2017	82967

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.01.2028	80628	km	20.01.2026	95600	km	20.01.2027

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
nein	Heckschaden ca. 8.100€
Nachlackierung festgestellt	
nein	

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	120,00 µm	Tür VR	122,00 µm	Tür HR	118,00 µm	Seitenteil HR	120,00 µm
Motorhaube	90,00 µm	Dach	105,00 µm	Heckklappe	127,00 µm		
Kotflügel VL	115,00 µm	Tür VL	121,00 µm	Tür HL	122,00 µm	Seitenteil HL	125,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Ganzjahresreifen

Rad v.l.	6,8 mm	Rad h.l.	6,9 mm	Rad v.r.	6,8 mm	Rad h.r.	6,9 mm
Reifengröße:	205/60 R16 92H						

Felgen:

Auffälligkeiten:	Radzierblende HR, HL Kratzer
------------------	------------------------------

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:	undicht	hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	Kratzer
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	Steinschläge oberflächlich
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller	E	Schwellerverkleidung rechts zerkratzt
Außenspiegel	G	Kratzer
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	L	Kratzer, Anfahrsschaden, Radlaufleiste rechts ern.
Motorhaube		
Kotflügel VR	P	Kratzer
Türe VR	G	Kratzer
Türe HR	G	Kratzer
Seitenwand HR		
Stoßfänger hinten	P	Kratzer
Heckklappe		
Seitenwand HL		
Türe HL	A	Kratzer
Türe VL	A	Kratzer
Dach	P	Kratzer, Umwelteinflüsse

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |

P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: SEA

Bewertung durchgeführt von: MBR

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____