MACADAM

Matrícula:	**5704-LYB**
Bastidor:	**VR7EFYHT2NN500127**
Marca:	**CITROËN**
Modelo:	**Berlingo**
Versión:	**Citroen Talla M BlueHDi 100 CONTROL furgón derivado de turismo 75kW 3P manual**
Carburante:	**Diesel**
Tipo de carrocería:	**Furgoneta**
Caja:	**MAN 6 VEL**
Caballos fiscales:	
Potencia KW:	
Categoría	**Utilitario**
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	**3.0**
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	**3.0**
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	**3.0**
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	**3.0**
Tamaño de la neumática DEL IZ	**195/65 R 15 91 V**
Tamaño del neumático DEL DER	**195/65 R 15 91 V**
Tamaño del neumático TRAS IZ	**195/65 R 15 91 V**
Tamaño del neumático TRAS DER	**195/65 R 15 91 V**
Tipo de neumático delantero izquierdo	**Verano**
Tipo de neumático delantero derecho	**Verano**
Tipo de neumático trasero izquierdo	**Verano**
Tipo de neumático trasero derecho	**Verano**
Marca del neumático Del Iz	**259**
Marca del neumático Del Dcha	**259**

Kilometraje:	**148211**
Fecha de puesta en circulación:	**23/05/2022**

Cliente:	**Alphabet Spain**
Lugar de peritaje:	**P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES**
Fecha de peritación:	**16/09/2026 2:00:00**

Neumáticos de verano: **195/65/15/91 V**
DELIZQ **Goodyear: 3 mm** - TRASIZQ **Goodyear: 3 mm**
DELDER **Goodyear: 3 mm** - TRASDER **Goodyear: 3 mm**

Marca de neumático Tras Iz	**259**
Marca del neumático Tras Dcha	**259**






















Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	**No**
Libreta de mantenimiento	**Sí**
Encendido Motor	**Sí**
Baterías en funcionamiento	**Sí**
Vehículo rodando	**Sí**
Núm asientos	**2**
Núm reposacabezas	**2**
Núm llaves	**2**
Núm llaves mando a distancia	**1**
Color carrocería	**Blanco**
Llantas de verano	**Acero**
Rueda de repuesto	**Sí**
Gato	**Sí**
Ficha Ténica	**Sí**
Categoría	**Utilitario**
Segmento	**Segmento 06**

Condiciones del Vehículo	**Sucio**
Condiciones de Inspección	**Bueno - Al exterior**
¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	**Sí**

Radio	**Sí**
Lunas eléctricas DEL	**Sí**
Regulador de velocidad	**Sí**
Tipo de climatizador	**Climatizador manual**
Documento de matriculación	**Sí**

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Guarnecido pilar C dr	Rayado	Importe




Manual de Instrucciones	Falta	Importe




Indicador de avería / Testigo	Encendido	Control




Aleta Del Iz	Abolladuras	Reparar + Pintar




Puerta Delant Iz	Abolladuras	Reparar + Pintar




Aleta Tras Iz	Abolladuras	Reparar + Pintar




Paragolpes Delantero	Golpe(s) y arañazo(s)	Reparar + Pintar




Paragolpes Delantero	Rayado	Pintar




Aleta Tras Dr	Abolladuras	Reparar + Pintar




Puerta Deslizante DR	Rayado	Pintar




Puerta Delant Dr	Rayado	Pintar




Retrovisor Ext Dr completo | Rayado | Pintar




Paragolpes Tras | Golpe(s) y arañazo(s) | Reparar + Pintar




Puerta maletero Tras Iz | Rayado | Pintar




Puerta maletero Tras Dr | Rayado | Pintar




Neumáticos | Sin Daños | Control










Carrocería | Residuos de pegamento | Quitar Adhesivos





Carrocería Pieza No Original Aceptable




Carrocería Siniestro Control




Carrocería Pieza No Original Aceptable






https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dFfStYv1SnyGBNodg5iUwS1D84UF7zZQ4yD96XAOFah8%3d&language=es-ES