Voertuig rapport

Taxatiedatum: 26-10-2026

Mercedes-Benz Sprinter 316 2.2 CDI L2H1 DC EURO VI-D
2020 - 120 kW / 163 PK - Diesel - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	W1V9076331P272930
Eerste registratie	19-10-2020
APK geldig tot	19-10-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	170.367 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	26-10-2026
Definitieve kilometerstand	170.367 km
Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	2.143
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	199
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2020	120 kW / 163 PK	Diesel
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	170.367 km	Ja

Opties & accessoires 5

Achteruitrijcamera | Airco | Parkeersensoren | Stoelverwarming | Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 3

Instructieboekje | Hoofdsleutel | Onderhoudsboekje

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profieldiepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	continental
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Wit
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-11-2025

Schades (25)

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade
Gebroken
Oplossing
Vervangen



Omschrijving
Koplamp L, Barst, Vervangen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
Anders
Oplossing
Anders



Omschrijving
Laadruimte, Diverse schades, Diverse herstel

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Motorkap, Deuk, Herstel /spuiten

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Deuk
Oplossing
Reparatie



Omschrijving
Bumper V, Deukje, Kunststofherstel

Schade exterieur - Linksvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Koplamp R, Kras, Spuiten (herstel)

Schade exterieur - Rechtsvoor



Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Scherm RV, Deuk, Herstel /spuiten

Schade exterieur - Portier rechtsvoor



Soort schade
Anders
Oplossing
Reparatie

Omschrijving
Portier RV, Deukje(s) + krasje(s), Restyle / polijsten

Schade exterieur - Portier rechtsachter






Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Schuifdeur R, Deuk, Herstel /spuiten

Andere - Andere




Soort schade
Kras
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Schuifdeur R stootlijst, Krassen, Vervangen

Schade exterieur - Rechtsachter





Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Scherm RA, Krassen, Spuiten

Andere - Andere

Soort schade
Kras
Oplossing
Vervangen




Omschrijving
Scherm RA 2× stootlijst, Krassen, Vervangen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken




Omschrijving
Laaddeur R, Deuk, Herstel /spuiten

Andere - Andere


Soort schade
Gebroken
Oplossing
Vervangen




Omschrijving
Laaddeur R handgreep + embleem, Beschadigd, Vervangen

Schade exterieur - Dak

Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken






Omschrijving
Dak, Deuk, Herstel /spuiten

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Kras
Oplossing
Polijsten



Omschrijving
Achterlicht links, Krasjes, Polijsten

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Gebroken
Oplossing
Vervangen



Omschrijving
Achterlicht rechts, Barst, Vervangen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Gebroken
Oplossing
Vervangen





Omschrijving
Bumper A, Beschadigd, Vervangen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken





Omschrijving
Scherm LA, Deuk, Herstel /spuiten

Schade interieur - Bekleding

Soort schade
Anders
Oplossing
Anders






Omschrijving
Interieur, Vuil, Reinigen

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Anders



Omschrijving
Instap LV, Krasjes, Spotrepair

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade
Anders
Oplossing
Reparatie




Omschrijving
Voorruit, 3x sterretje, Ruitreparatie

Schade exterieur - Dak

Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Dakstijl R, Deuk, Herstel /spuiten

Schade exterieur - Voor



Soort schade
Gebroken
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Kent. plaat V, Beschadigd, Vervangen

Schade interieur - Dashboard



Soort schade
Gebroken
Oplossing
Anders

Omschrijving
Dashboard paneel, Beschadigd, Kunststofreparatie

Schade interieur - Bekleding



Soort schade
Anders
Oplossing
Anders

Omschrijving
Interieur, Rooklucht, Ozonlaag

Exterieur opmerking	19 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	0 gemelde schade	235/65R16
Interieur opmerking	3 gemelde schade	-
Technisch opmerking	0 gemelde schade	-
Externe opmerking	-	

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
19-10-2020	Eerste toelating	
07-02-2022	Registratie datum goedkeuring	
09-02-2022		Autobedrijf
15-03-2022	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B>	Lease
19-10-2026	APK vervaldatum	
21-10-2026	Laatste tenaamstelling	Lease

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

airco | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | armsteun voor | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | boordcomputer | buitenspiegels elektrisch inklapbaar | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | centrale vergrendeling met afstandsbediening | dimlichten automatisch | dodehoekdetectie | elektrische ramen voor | keyless start | passagiersstoel in hoogte verstelbaar | regensensor | start/stop systeem | stuur multifunctioneel | stuur verstelbaar | tussenschot volledig | vermoeidheidsherkenning | warmtewerend glas | zijschuifdeur rechts | zijwind assistent

Extra foto's







