


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR1JCYHZX RY651445	Erstzulassung	27.02.2025	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	DS	Kennzeichen		Laufleistung	21 240 km
Modell	DS 7 BlueHDi 130 Performance Line Automa	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Falken 235/50/19 W
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Falken 235/50/19 W
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Falken 235/50/19 W
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Falken 235/50/19 W
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Felge glanzgedreht 19"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	377,91€
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	371,62€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

2		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		