

# Bewertungsgutachten / Rechen­daten

**Kennzeichen**      **S MM1090E**      **FIN**      **KMHKM81AFNU056787**

## Fahrzeugdaten

|                      |                                                                                   |                            |                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Erstzulassung        | 11.05.2022                                                                        | Letzte Zulassung           | 11.05.2022                   |
| Fahrzeugart          | Personenkraftwagen                                                                | Hersteller                 | Hyundai                      |
| Typ / Verkaufsbez.   | Ioniq 5 (05.2021->) / IONIQ                                                       | Aufbauart                  | Geländewagen                 |
|                      | 5 Elektro                                                                         |                            |                              |
| Türen                | 5                                                                                 | Fahrzeug-Ident.-Nr.        | KMHKM81AFNU056787            |
| HSN / TSN            | 8252 / AJZ                                                                        | DAT Europa-Code®           | 013451250010002              |
| DAT Marktindex       | DE002 6237                                                                        | Km-Stand abgelesen         | 57048                        |
| Nächste HU §29 StVZO | 06 / 2027                                                                         | Energiequelle / Kraftstoff | Elektro                      |
| Zylinderanzahl       | / Elektromotor                                                                    | Leistung (kW)              | 53                           |
| Schadstoffklasse:    | 2017/1151;WLTP;reine                                                              | Getriebe / Gänge           | Stufenlos / 1                |
|                      | Elektrofz                                                                         |                            |                              |
| Felgen               | Leichtmetall                                                                      | Farbe                      | Grau / Perlcoloreffekt / S5K |
| Polster / Farbe      | Stoff / Anthrazit                                                                 |                            |                              |
|                      | Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                            |                              |

## Bewertung zum Stichtag 26.06.2026 (Besichtigung 26.06.2026)

|                                                                              |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen |                      | <b>45.100,00 EUR</b> |
| Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen            |                      | <b>2.159,85 EUR</b>  |
| Listenneupreis gesamt                                                        |                      | <b>47.259,85 EUR</b> |
| <b>Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex</b>                        |                      | <b>22.304,17 EUR</b> |
| Bezugsfahrstrecke in km: 49000                                               |                      |                      |
| Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 57048 / 8048                          |                      |                      |
| Laufleistungskorrektur                                                       | -                    | 602,21 EUR           |
| Erstzulassungskorrektur                                                      | +                    | 0,00 EUR             |
| <b>Basiswert durch DAT Ermittlung</b>                                        |                      | <b>21.701,96 EUR</b> |
| Gesamtwert der Ausstattungen                                                 | +                    | 342,11 EUR           |
| <b>Grundwert durch DAT Ermittlung</b>                                        |                      | <b>22.044,07 EUR</b> |
| Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)           | +                    | 58,26 EUR            |
| <b>Zwischensumme I</b>                                                       |                      | <b>22.102,33 EUR</b> |
| <b>Zwischensumme II</b>                                                      |                      | <b>22.102,33 EUR</b> |
| Reparaturkosten (mit 124,86 EUR MwSt.)                                       | -                    | 782,00 EUR           |
| <b>Händlerverkaufswert DAT (mit 3.404,09 EUR MwSt.)</b>                      | <b>21.325,00 EUR</b> | <b>21.320,34 EUR</b> |
| Handelsspanne (mit 474,39 EUR MwSt.)                                         | 2.970,00 EUR         | 2.971,16 EUR         |
| <b>Händlereinkaufswert DAT (mit 2.929,70 EUR MwSt.)</b>                      | <b>18.355,00 EUR</b> | <b>18.349,18 EUR</b> |

### Sonderausstattung

| Code                           | Bezeichnung                                | NP              | Abw. | % | VK                |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------|---|-------------------|
| 1885                           | Effizienz-Paket                            | 1.499,40*       |      |   | 237,50            |
| 11609                          | Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung | 660,45*         |      |   | 104,61            |
| <b>Summe Sonderausstattung</b> |                                            | <b>2.159,85</b> |      |   | <b>342,11 EUR</b> |

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg                                | Rep.Kost<br>brutto | Anrechn. | Minderwert<br>brutto |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|
| 1. Service, fällig, erneuern (Bild 11)                             | 350                | 100      | -350,00              |                    |
| 2. Stoßfänger vorne Zierleiste, zerkratzt, erneuern (Bild 7, 8)    | 120                | 100      | -120,00              |                    |
| 3. Stoßfänger vorne Blende unten, zerkratzt, erneuern (Bild 9, 10) | 312                | 100      | -312,00              |                    |
| <b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>                           | <b>782</b>         |          |                      | <b>-782,00 EUR</b> |

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Felge hinten links, zerkratzt,  
Felge vorne rechts, zerkratzt,

Der Sachverständige  
Marcin Jucha

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.  
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH  
Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart

Allane SE Rückgabeabteilung  
Parkring 33  
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Stuttgart  
Stuttgarter Str. 13  
70469 Stuttgart  
Telefon 0711 / 32019-0  
Fax 0711 / 32019-47  
E-Mail stuttgart.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Marcin Jucha  
Tel. direkt 0711 32019-0

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**S MM1090E**

### FIN

**KMHKM81AFNU056787**

|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vertragsnummer     | 80467171                                                                                                      |
| Auftragsnummer     | ELSRM004422                                                                                                   |
| Rahmenkostenstelle | RDA                                                                                                           |
| Auftraggeber       | Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München                                            |
| Ihr Auftrag vom    | 26.06.2026, telefonisch                                                                                       |
| Besichtigung       | 26.06.2026 um 11:15 Uhr<br>DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Stuttgart, Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart |

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 26.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

|                                            | ohne MwSt.    | mit 19% MwSt. |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung) | 15.424,37 EUR | 18.355,00 EUR |
| Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung) | 17.920,17 EUR | 21.325,00 EUR |

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 26.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 26.06.2026.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 26.06.2026 um 11:15 Uhr durch Herrn Marcin Jucha bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Stuttgart, Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart, im Beisein von Herr Münch.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 300 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Seitenteil hinten links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Kennzeichen                   | S MM1090E  |
| Tag der Erstzulassung         | 11.05.2022 |
| Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom | 11.05.2022 |

## Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

06 / 2027

## Technische Daten

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Fahrzeugart                | Personenkraftwagen                    |
| Hersteller                 | Hyundai                               |
| Typ / Verkaufsbezeichnung  | Ioniq 5 (05.2021->) / IONIQ 5 Elektro |
| Aufbauart                  | Geländewagen                          |
| HSN / TSN                  | 8252 / AJZ                            |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.        | KMHKM81AFNU056787                     |
| Türen                      | 5                                     |
| Farbe                      | Grau                                  |
| Lackierung                 | Perlcoloreffekt / S5K                 |
| Polster / Farbe            | Stoff / Anthrazit                     |
| Energiequelle / Kraftstoff | Elektro                               |
| Motorart / Zylinderanzahl  | Elektromotor                          |
| Leistung / Hubraum         | 53 kW                                 |
| Schadstoffklasse           | 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz        |
| Getriebe / Gänge           | Stufenlos / 1                         |
| Felgen                     | Leichtmetall                          |
| Km-Stand abgelesen         | 57.048                                |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung                  | Hersteller/Typ               | Art   | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 235 / 55 R 19 105 W                | Michelin / Primacy 4 SUV GOE | S / O | 6 mm        |
| rechts    | 235 / 55 R 19 105 W                | Michelin / Primacy 4 SUV GOE | S / O | 6 mm        |
| 2 links   | 235 / 55 R 19 105 W                | Michelin / Primacy 4 SUV GOE | S / O | 6 mm        |
| rechts    | 235 / 55 R 19 105 W                | Michelin / Primacy 4 SUV GOE | S / O | 6 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 01.06.2026 |                              |       |             |

S/ Sommer; /O Original;

## Serienausstattung

6 Lautsprecher, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Audio-Navigationssystem, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Dachspoiler, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 160 kW (cont. 53 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, HV-Batterie 72,6 kWh (Lithium-Ionen), Handschuhfach Schublade, Heckleuchten LED (Pixel-Design), Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar,

LM-Felgen 7,5x19, Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchten vorn und hinten LED, Leuchtweitenregelung, Luftdüsen hinten, Mineraleffekt-Lackierung Mystic-Olive, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Notladekabel (ICCB), Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Reifen 235/55 R19 ...V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzbank verschiebbar, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Seitenschutzleisten schwarz, Service-System: Remote Services (Blue Link), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel, Start-Stop-Knopf, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, USB-Anschluss Mittelkonsole, USB-Anschluss hinten, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

Effizienz-Paket, Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

### Zustandsbeschreibung

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 22.05.2024 bei Kilometerstand 25.212. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 0 km.

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Service, fällig, erneuern (Bild 11); Stoßfänger vorne Zierleiste, zerkratzt, erneuern (Bild 7, 8). Stoßfänger vorne Blende unten, zerkratzt, erneuern (Bild 9, 10).

#### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Felge hinten links, zerkratzt, ; Felge vorne rechts, zerkratzt, .

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Marcin Jucha

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

### Anlagen

Fotoanlage  
Rücknahmeprotokoll  
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.




Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Stoßfänger vorne Zierleiste, zerkratzt



Bild 8 : Stoßfänger vorne Zierleiste, zerkratzt




Bild 9 : Stoßfänger vorne Blende unten, zerkratzt




Bild 10 : Stoßfänger vorne Blende unten, zerkratzt



Bild 11 : Service, fällig