



Matrícula:	8334-LMY	Kilometraje:	138853	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VR3FBYHZTMY007149	Fecha de puesta en circulación:	4/03/2021	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES Spain
Marca:	PEUGEOT			Fecha de peritación:	9/04/2026 0:30:00
Modelo:	508				
Versión:	5P Allure BlueHDi 130 S&S EAT8 berlina con portón 96kW 5P automática				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Berlina				
Caja:	Automático				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	7.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	7.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	5.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	5.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	215/55 R 17 94 W				
Tamaño del neumático DEL DER	215/55 R 17 94 W				
Tamaño del neumático TRAS IZ	215/55 R 17 98 W				
Tamaño del neumático TRAS DER	215/55 R 17 98 W				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 215/55/17/94 W DELIZQ Goodyear: 7 mm - TRASIZQ Goodyear: 5 mm DELDER Goodyear: 7 mm - TRASDER Goodyear: 5 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				

Marca de neumático Tras Iz

259

Marca del neumático Tras Del

259





Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	Condiciones del Vehículo	Sucio Mojado	Radio	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	No	GPS Gran pantalla color	Sí
Encendido Motor	Sí			Lunas eléctricas DEL	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí			Lunas eléctricas TRAS	Sí
Vehículo rodando	Sí			Regulador de velocidad	Sí
Núm asientos	5			Volante multifunciones	Sí
Núm reposacabezas	5			Volante de cuero	Sí
Núm llaves	1			Reposabrazos central DEL	Sí
Núm llaves mando a distancia	1			Bandeja de maletero	Sí
Color carrocería	Gris Oscuro			Sistema de freno DEL	Sí
Llantas de verano	Aluminio			Radar parking TRAS	Sí
Kit de reparación	Sí	Radio multimedia	Sí		
Ficha Técnica	Sí	Tipo de climatizador	Climatizador autom.		
Categoría	Turismo	Documento de matriculación	No		
Segmento	Segmento 03				

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Guarnición Puerta Tras DR	Desgarro	Reemplazar



Guarnic Tapa Tras

Rayado

Reemplazar



Tapizado Asiento Del IZ Gastado Reemplazar



Tarjeta De Matriculación Falta Importe



Llave de contacto Falta Importe



Aleta Del Iz Rayado Reparar + Pintar



Caja Retrov Ext Iz Rayado Reparar + Pintar



Puerta Delant Iz Rayado Reparar + Pintar



Aleta Tras Iz Rayado Reparar + Pintar



Paragolpes Delantero Rayado Aceptable



Llanta aluminio Del Dr
Bicolor/policroma

Rayado

Importe



Caja Retrov Ext DR

Rayado

Aceptable



Puerta Delant Dr

Rayado

Reparar + Pintar



Llanta aluminioTras Dr
Bicolor/policroma

Rayado

Importe



Paragolpes Tras

Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dK56drQ2h0DXsJ164Y25P8XzbBsVG%2fvfgWVP3oWB48n00%3d&language=es-ES