


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZARNASTA3 R3071620	Erstzulassung	18.03.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	ALFA ROMEO	Kennzeichen		Laufleistung	33 955 km
Modell	TONALE 1.5 VGT Hybrid 118kW DCT TRIBUTO				



Fahrzeugausstattung

Navigationssystem	✓
Alufelgen	✓

Lose Teile


Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Nothilfekit Reserverad	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 235/40/20 Y
Ganzjahresreifen 6.0 mm




Goodyear 235/40/20 Y
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Goodyear 235/40/20 Y
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 235/40/20 Y
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Schadendetails

1		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
		Position		- Reparaturkosten		-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit		-	Abwertung in %	15,00%
				Lackierungskosten		-	Abwertung o. MwSt	-
		Intensität		Pauschale		-	Nettokosten	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1					

Anmerkungen

fahrzeug verschmutzt.
rundum erhöhte lackschichtdicke, ca.170my.
sommerreifen im kofferraum: Pirelli 235/40R20 V.
profiltiefe: Alle 4 Reifen 6mm.

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	0,00€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	0,00€
---------------------	-------	-------------------	---	--------------------	-------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	0,00€	-	-	0,00€
Pauschale	0,00€	-	-	0,00€