

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: OPEL Astra ST 1.5 Diesel 96kW Business Edition Auto Kombi 'Astra Business' 5-türig
1498 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	E -ON 0288	Fahrgestell-Nummer:	VXKFCYHZ2R1017728
Vertrags-Nummer:	74090084	Erstzulassung:	20.03.2024
Internes KZ:	15094631	Kilometer-Stand:	18021
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

OPEL Astra ST 1.5 Diesel 96kW Business Edition Auto Kombi 'Astra Business' 5-türig 1498 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang

Lackierung: Artis Weiß Uni

Polsterung: Stoff Modene, schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **27.689,08**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Arktis Weiß Uni	294,12
Artis Weiß Uni	0,00
CPM- Bestellnummer 546- 4319	0,00
Dachreling	210,08
Frontkollisionswarner (in Verb. mit Automatikgetriebe)	336,13
Navigationssystem	672,27
Sicherheitsnetz	168,07
Stoff Modene, schwarz	0,00
Wireless Charging	126,05
Winterkomplettträger 4Fleet	0,00
Winterkomplettträger 4Fleet	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **29.495,80**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **35.100,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 35.100,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	OPEL Astra ST 1.5 Diesel 96kW Business Edition Auto Kombi 'Astra Business'5-türig 1498 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	96 / 130	Hubraum:	1498
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	129
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,900	Tankinhalt:	52
Max. Km/h:	208	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,000
Leergewicht (kg):	1483	zul. Gewicht (kg):	1980

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 74090084
Amtliches Kennzeichen: E -ON 0288
Übersicht erstellt am: 04.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Astra ST 1.5 Diesel 96kW Business Edition Auto Kombi 'Astra Business'5-türig 1498 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 74090084
Amtliches Kennzeichen: E -ON 0288
Übersicht erstellt am: 04.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Astra ST 1.5 Diesel 96kW Business Edition Auto Kombi 'Astra Business'5-türig 1498 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
15.04.2025	9314	Inspektion und Wartung
15.04.2025	9314	Wartungszusatzumfänge
16.04.2026	16010	Inspektion und Wartung
16.04.2026	16010	Bremsflüssigkeitswechsel
16.04.2026	16010	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	15.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	21079 Hamburg, Am Radeland 25
Besichtigungsdatum	20.07.2026
Referenznummern	0031223544 - 0074090084

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	E-ON 288	Fzg.-Ident.-Nummer	VXKFCYHZ2R1017728
Fabrikat	Opel	1. Zulassung	20.03.2024
Typ	Astra ST 1.5d Business Edition	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Farbe	Artis-Weiß - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	17.741 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	03/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 96 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/55 R16 94V	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/55 R16 94V	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/55 R16 94V	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/55 R16 94V	7 mm
Reservebereifung: ohne					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	205/55 R16 91H M+S	8 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	205/55 R16 91H M+S	8 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	205/55 R16 91H M+S	8 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	205/55 R16 91H M+S	8 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 16.04.2026 bei km 16.010.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten links beschädigt	Nein	Instandsetzungsspuren

Anmerkungen
Unfallschaden: Unfallschaden hinten rechts. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Das Fahrzeug weist innen und außen alters- und nutzungsanaloge Gebrauchsspuren auf. Unfallschaden hinten rechts - Kalkulation erstellt.

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|--|---|---------------------------|
| ✓ | Arktis Weiß Uni | ✓ | Artis Weiß Uni |
| ✓ | CPM- Bestellnummer 546- | ✓ | Dachreling |
| ✓ | Frontkollisionswarner (in Verb. mit Automatikgetriebe) | ✓ | Navigationssystem |
| ✓ | Sicherheitsnetz | ✓ | Stoff Modene, schwarz |
| ✓ | Wireless Charging | ✓ | Winterkompleträder 4Fleet |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt (Bild 25, Bild 26, Bild 27)

Frontscheibe, Steinschlag (Bild 19, Bild 20)

Dach

Dach, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 23, Bild 24)

Seite links

Spiegelgehäuse links Kappe -lackiert-, verkratzt (Bild 33, Bild 34)

Tür hinten links, verkratzt (Bild 30, Bild 31, Bild 32)

Seitenwand links, Reparaturmangel (Bild 14, Bild 15, Bild 16)

Seite rechts

Tür hinten rechts, verkratzt (Bild 42, Bild 43)

A- Säule rechts, Steinschlag (Bild 17, Bild 18)

Heck

Heckklappe Blende -lackiert-, beschädigt (Bild 40, Bild 41)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen vorne rechts, beschädigt (Bild 21, Bild 22)

LM-Rad vorne rechts, verkratzt (Bild 28, Bild 29)

LM-Rad 1 x beiliegend, verkratzt (Bild 12, Bild 13)

Reifenreparaturset komplett, fehlt

Sonstiges

Fahrzeug hinten rechts, Unfallschaden (Bild 35, Bild 36, Bild 37, Bild 38, Bild 39)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 44 Fotos.

Bartsch, Thomas

Der Sachverständige, 21.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.




Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 13. LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, Smartrepair




Bild 14. Seitenwand links, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage



Bild 15. Seitenwand links, Reparaturmangel, lackieren



Bild 16. Seitenwand links, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage



Bild 17. A- Säule rechts, Steinschlag, Smartrepair




Bild 18. A- Säule rechts, Steinschlag, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 19. Frontscheibe, Steinschlag, Minderwert



Bild 20. Frontscheibe, Steinschlag, Minderwert

Fotoanlage



Bild 21. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 22. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken




Bild 24. Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 25. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28. LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 29. LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, Smartrepair



Bild 30. Tür hinten links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Tür hinten links, verkratzt, lackieren




Bild 32. Tür hinten links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 34. Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 35. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 36. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 37. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 38. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 39. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 40. Heckklappe, Blende -lackiert-, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 41. Heckklappe, Blende -lackiert-, beschädigt, Smartrepair



Bild 42. Tür hinten rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage




Bild 43. Tür hinten rechts, verkratzt, Smartrepair



Bild 44.