

Résumé

Détails

■ Photos commerciales

Caractéristiques

Extérieur

Roues

Intérieur

Compar timent
moteur

Photos commerciales

Photos commerciales

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du volant



Photo du siège avant gauche



Photo du coffre

Photo intérieur arrière

Photo de la planche de bord




Photo intérieur avant



Caractéristiques

Véhicule

Double de clé


Défaut(s) apparent(s)



Élément manquant

Remplacer

Photo des clés du véhicule



Kilométrage

32303

Photo du kilométrage au tableau de bord



Voyant au tableau de bord

Défaut(s) apparent(s)

Numéro de série (VIN) sur le châssis du vé...

VF7SXYHTUNT548120



Témoin d'entretien

Réparer

Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule



Batterie

Fonctionnel(le)

Techniques

Marque

Citroën

Modèle

C3

Motorisation

GO (Gazole)

Type de boîte de vitesses

Manuelle 6

Nombre de sièges

5




Rapport d'inspection

Photo du certificat d'immatriculation

Bochette porte documents

Certificat d'immatriculation

Copie présente uniquement



Présent(e)

Carnet d'entretien

Présent(e)

Manuel d'utilisateur

Présent(e)

Extérieur

Soubassements

Protection sous moteur

Sans défauts

Soubassement du véhicule

Sans défauts

Avant

État du spoiler de pare-choc avant

Défaut(s) apparent(s)

État du pare-chocs avant

Sans défauts

État de la grille de pare-choc

Sans défauts



Griffe / Rayé

Réparer

1 2

État de la plaque d'immatriculation avant

Sans défauts

Radar avant

Sans défauts

Caméra avant

Sans défauts

État de la calandre

Sans défauts

État des optiques avant droite

Sans défauts

État des optiques avant gauche

Sans défauts

État du feu antibrouillard avant droit

Sans défauts

État du feu antibrouillard avant gauche

Sans défauts

État du capot

Sans défauts

État du pare-brise

Sans défauts

État des essuie-glaces avant

Sans défauts

Montant de pare-brise

Sans défauts

Droite

Aile avant droite

Sans défauts

État de la moulure d'aile

État de la porte avant droite

Sans défauts

Rapport d'inspection

État de la poignée de porte avant droite

Sans défauts

État du rétroviseur côté droit

Sans défauts

État de la vitre de porte avant droite

Sans défauts

Joint de porte avant droite

Sans défauts

État de la porte arrière droite

Défaut(s) apparent(s)

État de la porte coulissante droite

Sans défauts



Griffe / Rayé

Peindre

État de la poignée de porte arrière droite

Sans défauts

État de la vitre de porte arrière droite

Sans défauts

Panneau arrière droit

Sans défauts

Joint de porte arrière droite

Sans défauts

Baguette latérale droite

Sans défauts

Bas de caisse côté droit

Sans défauts

Aile arrière droite

Sans défauts

État de la moulure d'aile arrière droite

Sans défauts

Arrière

Crochet
d'attelage


Présent(e)

État du
pare-
choc
arrière

Défaut(s) apparent(s)

Coin de pare-
chocs arrière
gauche

Sans défauts



Griffe / Rayé

Lustrer

Coin de pare-
chocs arrière
droit

Sans défauts

État de la plaque
d'immatriculation
arrièreSans
défautsCapteur de
recul

Sans défauts

Antibrouillards
arrière

Sans défauts

État du hayon /
porte du coffre

Sans défauts

Porte arrière

Sans défauts

Poignée de
porte arrière

Sans défauts

Caméra de
recul

Sans défauts

Optique arrière
gauche

Sans défauts

Optique arrière
droite

Sans défauts

État de la
lunette arrière

Sans défauts

Vitre de porte
arrière

Sans défauts

Feu stop

Sans défaut

Joint de porte arrière

Sans défauts

Benne

Sans défauts

Gauche

État de la moulure d'aile arrière gauche

Sans défauts

Aile arrière gauche

Sans défauts

Bas de caisse côté gauche

Sans défauts

Baguette latérale gauche

Sans défauts

Joint de porte arrière gauche

Sans défauts

Panneau arrière gauche

Sans défauts

État de la vitre de porte arrière gauche

Sans défauts

État de la poignée de porte arrière gauche

Sans défauts

État de la porte coulissante gauche

Sans défauts

État de la porte arrière gauche

Sans défauts

Joint de porte avant gauche

Sans défauts

État de la vitre de porte avant gauche

Sans défauts

État du rétroviseur côté gauche

Sans défauts

État de la poignée de porte avant gauche

Sans défauts

État de la porte avant gauche

Sans défauts

Toit & autres

Véhicule grêlé

Non

Vue du toit



Carrosserie

Sans défauts

Élément de
carrosserie

Sans défauts

État du
toit

Défaut(s) apparent(s)

Antenne

Sans défauts



Griffe / Rayé

Lustrer

Barres de toit

Sans défauts

Trappe à
carburant

Sans défauts

Roues

Rapport d'inspection

Type de jante

Jantes toile

Cache-écrou

Sans défauts

Cache moyeu

Sans défauts

Roue avant gauche

Photo roue avant gauche



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant gauche



Niveau d'usure pneu avant gauche

4mm



État du pneu avant gauche

Sans défauts

État de la jante avant gauche

Sans défauts

Enjoliveur avant gauche

Sans défauts

Pare boue avant gauche

Sans défauts

Roue avant droite

Photo roue avant droite




Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit

Niveau d'usure pneu avant droit

4mm





État du pneu avant droit

Sans défauts

État de la jante avant droite

Sans défauts

Enjoliveur avant droit

Sans défauts

Pare boue avant droit

Sans défauts

Roue arrière droite

Photo roue arrière droite



Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière droit



Niveau d'usure pneu arrière droit

4mm



État du pneu arrière droit

Sans défauts

État de la jante arrière droite

Sans défauts

Enjoliveur arrière droit

Sans défauts

Pare boue arrière droit

Sans défauts

Rapport d'inspection

Photo roue arrière gauche



État du pneu arrière gauche

Sans défauts

Pare boue arrière gauche

Sans défauts

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière gauche



État de la jante arrière gauche

Sans défauts

Niveau d'usure pneu arrière gauche

4mm



Enjoliveur arrière gauche

Sans défauts

Roue de secours

Type d'équipement de secours

Roue de secours

Photo roue de secours ou équipement de secours



Roue de secours

Sans défauts

Cric

Sans défauts

Equipements intérieurs

Vitres
électriquesVitres électriques
avant uniquementRétroviseurs
électriquesPrésent(e) et
fonctionnel(le)

Climatisation

Climatisation
automatique

GPS

Présent(e) et
fonctionnel(le)Photo du GPS navigation en
marcheRégulateur/limiteur
de vitessePrésent(e) et
fonctionnel(le)Système d'aide
au
stationnement

Radar arrière

Photo du système d'aide au
stationnementToit vitré /
panoramique

Non équipé(e)

Toit ouvrant

Non équipé(e)

Sièges à
réglage
électrique

Non équipé(e)

Sièges
chauffants

Non équipé(e)

Sellerie

tissus



Rapport d'inspection

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Habitacle | Sans défauts | État du volant | Sans défauts | État du tableau d'instruments | Sans défauts |
| État du rétroviseur central | Sans défauts | État du siège AVANT GAUCHE | Sans défauts | État du siège AVANT DROITE | Sans défauts |
| Ceinture | Sans défauts | Tapis | Sans défauts | Plafonnier | Sans défauts |
| Tableau de bord | Sans défauts | Comodo | Sans défauts | Ecran central | Sans défauts |
| Boîte à gants | Sans défauts | Allume cigare | Sans défauts | Élément d'habitacle | Sans défauts |

Intérieur arrière

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Moquette | Sans défauts | État du ciel de toit | Sans défauts | Plancher de coffre | Sans défauts |
| État des sièges arrière | Sans défauts | | | | |



Rapport d'inspection

État du coffre

Sans défauts

Cache bagage

Sans défauts

Câble de recharge domestique

0

Câble de recharge rapide

0

Compartiment moteur

Compartiment moteur

Photo du compartiment moteur



Niveau d'huile

Sans défauts

Insonorisant capot moteur

Sans défauts

Fuites apparentes

Sans défauts

Autres fluides (Liquide refroidissement, frein, Direction assistées, etc)

Sans défauts

Sonorité, fumée

Sans défauts