DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKUKZKW7 SW052613	Date d'immatriculation	01/07/2025	Couleur	Gris Kontrast
Marque	OPEL	Immatriculation	HE-825-MC	Odometre	11 296 km
Modèle	Mokka GS Electric 156ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	BTV CASTELNAU












Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 195/60/18 H Eté 6.0 mm

Michelin 195/60/18 H Eté 5.8 mm



Michelin 195/60/18 H Eté 6.6 mm

Michelin 195/60/18 H Eté 6.4 mm

Dommages extérieurs

3



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5

Elément	
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

7

Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

9

Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

11



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1

Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

2

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

10



Elément	Tapis de coffre
Position	-
Dommages	Cassé
Commentaires	-

Autres dommages

12

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARD Michelin 195/60/18 H 6.4 Mm
PneuAVD Michelin 195/60/18 H 5.8 Mm
PneuAVG Michelin 195/60/18 H 6.0 Mm
PneuARG Michelin 195/60/18 H 6.6 Mm