DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

datos del vehículo

NIV	1C4BU0008 LP004726	Marca	JEEP	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	1869LPB	Modelo	RENEGADE Limited 1.3 PHEV 140kW (190CV)	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	29/04/2021	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	110 119 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Combustible	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	20/02/2026	Parque	LEASYS LOGISTIC GUADALIX		











Equipamiento Genérico


Elemento extraíble

Documento técnico

Neumáticos

Hankook 235/50/18 V Verano 3.4 mm

Hankook 235/50/18 V Verano 3.5 mm






Hankook 235/50/18 V Verano 3.8 mm

Hankook 235/50/18 V Verano 3.6 mm

Daños

1



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Impacto
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

2



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

3



Elemento	Intermitente lateral
Posición	Izquierdo
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

4



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

5



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

6



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

7



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

8



Elemento	Intermitente lateral
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Pulido

9



Elemento	Otro carrocería
Posición	Delantero Derecho
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución
Piloto aleta del dcha	

10



Elemento	Llanta de aleación 18'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

Costos estimados de la reparación

Total	**415,66€**