

INFORME PERICIAL**DATOS DEL VEHÍCULO**

Matrícula:		Fecha Matriculación:	01-01-1999
Nº Chasis:		Kilómetros:	20.208
Marca:	PEUGEOT	Modelo:	508 SALOON

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Parque:		Fecha Peritación:	05-12-2024
----------------	--	--------------------------	------------

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS

Neumatico DD Michelin 215/55/R17 98W 5.2 mm // Neumatico DI Michelin 215/55/R17 98W 4.8 mm // Neumatico TD Michelin 215/55/R17 98W 5.4 mm // Neumatico TI Michelin 215/55/R17 98W 5.4 mm

**DAÑOS**

Elemento	PUERTA I. REPARAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	REPARAR



Elemento	PORTON DES-MONTAR
Posición	N
Daños	None





Elemento	TAPA REJILLA .
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Sustitucion



Elemento	PUERTA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA REPAR.NIVEL2



Elemento	PARAGOLPES D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTAR NIVEL 0





Elemento	CARCASA RETROVISOR
Posición	Izquierdo
Daños	PINTAR NIVEL 3



Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA



Elemento	MaterialPintura
Posición	N
Daños	Importe total Material de Pintura





Elemento	Descuentos
Posición	N
Daños	Importe total Descuentos

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	415,31 €



FOTOS GENERALES





















